

어린이보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	용산구	관할경찰서	용산경찰서
시설명	맑은숲 어린이집		소재지	용산구 한남동 726-542	
어린이보호구역 지정 신청 구간(적색)	<p>- 지정요청구간 : 적색 - 구간길이 : 170m</p>				
현장사진	정문	시점구간①	시점구간②		
현황 및 문제점	<ul style="list-style-type: none"> ■ 보호구역 지점구간인 “한남대로40”길은 양방향 및 일방통행의 이면도로로 교통량은 많지 않고 도로선형은 굽어져 있는 경사진 도로로 보호구역 내 과속방지턱 2개가 설치되어 있음 ■ 별도의 보차도 구분은 없으며 불법주정차 차량들로 인한 사고위험 노출 ■ 어린이집 주변으로 공원 및 주택가가 조성되어 있어 특정시간대 보행량이 많고 구간 내 삼지교차로가 설치되어 있어 운전자의 주의가 필요한 구간임 				
검토결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 현장조사 결과 기본설계(안)에서 제시한 어린이보호구역 시·종점 및 보호구역 내 통합표지와 노면표시 설치 위치는 적절한 것으로 사료됨 ■ “한남대로40”길은 도로선형이 굽어져 있고 경사진 도로이며 구간내 삼지교차로(2지점)를 이용하는 차량 및 보행자간 사고위험으로 운전자의 특별한 주의가 요구됨 ■ 보호구역 지점구간은 “맑은숲 어린이집”을 이용하는 어린이들의 주요 경로로 인근 공원 및 주택가를 이용하는 보행자의 안전을 위하여 “안전한 이동경로 확보”를 위해 어린이보호구역 지정과 최고제한속도는 30km/h로 운영함이 적절한 것으로 사료됨 				

어린이보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	맑은숲 어린이집					
위 치	서울시 용산구 한남동 726-542					
2016년 연간 교통사고 발생현황 (반경50m범위내)	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)	0 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		0 (건)	0 (건)	0 (건)		0 (건)



※ 사고자료 : 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)