

건설공사장 점검결과

점검장	점검결과	비고
한양 대학교	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유수지 하부 공사자재 및 폐기물은 점검장(용) 치장이 없도록 유기전 상부로 이동 및 제거 ○ 점검장 유수지 우수용량이 치장이 없도록 응성 점검용 침수차 구조물 수방기만 전 완료. 	

2018. 3.

자치구 용 소 구청 : 6급 직 양준식 (서명)
 6급 직 최삼진 (서명)
 서울시 하천관리과 : 6급 직 백성현 (서명)
 6급 직 최병희 (서명)

건설공사장 점검결과

펌프장	점검결과	비고
열차역	<p>○ 유거전 전개신 장비가 반입된수 있도록 증상간혹물 증상인지 확인</p> <p>○ 수방기간중 점프가동에 저장이 없도록 전원량등 전기선비에 대한 수방대책 수립</p>	

2018. 3.

자치구 청서 구청 : 조복6 직 박홍규 (서명 박홍규)
 서울시 하천관리과 : 정기6 직 최병진 (서명 최병진)
 6주 직 박성희 (서명 박성희)
 6주 직 최병희 (서명 최병희)