

소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서

(앞쪽)

소방 대상물	소재지	서울시 강남구 개포로 416 (개포동)				
	명 칭	개포디지털혁신파크				
	용 도	복합건축물 (교육연구시설, 업무시설, 근린생활시설)				
	건물구조	철골철근콘크리트조, 슬라브지붕 지하1층 / 지상5층 3개동, 연면적 6,078.17㎡				
소방시설등의 종류		소화설비: 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비 피난설비: 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등 소화활동설비: 연결살수설비 기 타 : 방화문, 방화셔터				
점검자	구분	성 명	자격구분	자격번호	점검기간	
	주인력	이 규 원	소방시설관리사	제2016-23호	2018년 4월 9일	
	보조인력	변 용 배	소방설비기사	09204071269Q	2018년 4월 9일	
	보조인력	이 진 규	소방기술인정자격	2018-01-00295L	2018년 4월 9일	
특기사항 1. 2018년 종합정밀점검 2. 연락처 : 02) 570 - 4622 3. 사용승인일: 1980년 4월 11일						
아래와 같이 소방시설등 종합정밀점검 실시결과를 제출합니다. <div style="float: right; text-align: right;"> 2018년 4월 9일 관계인 (소방안전관리자) 류 진 현 </div> 강남소방서장 귀하						
붙임서류	소방시설등 점검표 1부, 점검인력 배치확인서 1부.				수수료 없음	

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	개포디지털혁신파크	관계인	소방안전관리자 류진현
소방대상물의 위치	서울시 강남구 개포로 416		
점검결과	각 설비별 점검결과 참조		
점검자 (직위 및 성명)	(주)대연소방 소방시설관리사 이규원		
각 설비별 점검결과			
소화기구	지적사항없음		
경보설비	지적사항참조		
소화설비	지적사항없음		
피난설비	지적사항참조		
소화용수설비	해당사항없음		
소화활동설비	지적사항참조		
화재취약시설	지적사항없음		
그 밖의 소방시설등	지적사항참조		

점 검 결 과 지 적 사 항

대 상 처: 개포디지털혁신파크

설 비	지 적 내 용	조치사항	관계법령
경보설비	*.화재시 시각경보기 작동 안 됨 -새롬관 1층: 상상공작소	정비 요함	NFSC203 제8조
피난설비	*.피난구 유도등 점등 안 됨 -새롬관 2층: 여자 화장실 앞	교체 요함	NFSC303 제5조
소화활동설비	*.연결살수설비 송수구에 송수구역 일람표 없음 -새롬관 (3개) -마루관 (2개)	부착 요함	NFSC503 제4조
기 타	*.방화셔터의 연동제어기 상용전원 없음 -새롬관 3층: 엘리베이터 앞	정비 요함	자동방화셔터 및 방화문의 기준 제4조