

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요 예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항	
6	후암로60길 16-21골목입구	케이스 파손	미상 (2018.03.22.)	센터장 현장 확인 중 발견	2018.03.23	케이스 재설치	
7	후암로 60길 16-25	케이스 파손	미상 (2018.03.22.)	센터장 현장 확인 중 발견	2018.03.23	케이스 재설치	
8	남대문시장4길 3 관광안내소 앞	케이스 파손	미상 (2018.3.22.)	센터장 현장확인 중 발견			
9	후암로 60길 16-25	케이스 파손	미상 (2018.3.22.)	센터장 현장확인 중 발견	2018.03.23	케이스 재설치	
10	후암로 60길 23 경로당입구	케이스 파손	미상 (2018.3.22.)	센터장 현장확인 중 발견	2018.03.23	케이스 재설치	
11	후암로 60길 24	케이스 파손	미상 (2018.4.10)	센터장 현장확인 중 발견	2018.4.11	케이스 재설치	