

04월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과



(방재시설부)




□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 13개	45	13	13
1	'18.04.18	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	'18.04.18	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	'18.04.18	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	4	2	2
4	'18.04.18	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
5	'18.04.18	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	4	1	1
6	'18.04.18	남산예장자락 재생사업	4	3	3
7	'18.04.18	서초~방배로간 도로개설공사	4	-	-
8	'18.04.18	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-
9	'18.04.18	중랑물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-
10	'18.04.18	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-
11	'18.04.18	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	-	-
12	'18.04.18	잠원2 빗물펌프장 실설공사	3	-	-
13	'18.04.18	경춘선 폐선부지 공원조성공사	3	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		<p>설명 : 통행로에 센서박스 돌출</p>	<p>설명: 센서박스를 이동 부착</p>	
				
		<p>설명: 리프트 입구 양쪽 차단 미흡</p>	<p>설명: 리프트 입구 양쪽 차단</p>	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		<p>설명: 가설계단 발판 일부 변경</p>	<p>설명: 발판 교체 완료</p>	
				
		<p>설명: 비상통로 자재 방치</p>	<p>설명: 자재 이동조치 완료</p>	
				
<p>설명: LPG 케이지 잔류가스 존재</p>	<p>설명: 잔류가스 제거 완료</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 추락위험구간 안전시설 미비</p>	<p>설명: 안전시설(로프) 설치</p>	
				
		<p>설명: 추락위험구간 안전시설 미비</p>	<p>설명: 안전시설(로프) 설치</p>	
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 콘센트 접지상태 불량</p>	<p>설명: 접지 보수</p>	
				
		<p>설명: 분전반 접근 이동통로 미설치</p>	<p>설명: 분전반 접근 이동통로 설치</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업			
		설명: 풋스위치 덮개 미설치	설명: 풋스위치 덮개 설치	
6	남산예장자락 재생사업			
		설명: 공사장 인근 도로 청소필요	설명: 현장 주변 도로 청소	
				
		설명: 난간 고정상태 미흡	설명: 난간대 고정용 파이프 보강	
				
설명: 개구부 차단 미흡	설명: 개구부덮개 및 안전휀스 설치			