

# 4월 공사장 설비분야 안전점검 결과

(도시철도설비부)

안전점검의 날 개최(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 6개	12명	8	8
1	'18.04.18	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
2	"	9호선3단계 919공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
3	"	9호선3단계 920공구 건설공사 (설비분야)	2명	-	-
4	"	9호선3단계 921공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
5	"	9호선3단계 922공구 건설공사 (설비분야)	2명	1	1
6	"	9호선3단계 923공구 건설공사 (설비분야)	2명	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 폐기물로 안전통로 미확보	설명: 폐기물 반출 통로확보	
2	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 2번출입구 단차발생 위험	설명: 발판 설치로 전도방지	
3	9호선3단계 919공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 계단옆 안전난간 미설치	설명: 난간 설치로 추락예방	
4	9호선3단계 919공구 건설공사 (설비분야)			
		설명: 미사용 작업대 방치	설명: 해체후 보관 유지	
5	9호선3단계 921공구 건설공사 (936정거장 설비)			
		설명: 콘센트 접지선 연결 불량	설명: 접지연결 완료후 사용	
6	9호선3단계 921공구 건설공사 (936정거장 설비)			
		설명: 이동 작업 전기선 처짐	설명: 가공전선 고정후 사용	
7	9호선3단계 922공구 건설공사 (937정거장 설비)			
		설명: 전기분전반 미시건 사용	설명: 시건장치 완료	
8	9호선3단계 923공구 건설공사 (938정거장 설비)			
		설명: 플러그 접지선 미연결	설명: 접지선 연결후 사용	