


# 노인보호구역 지정 검토의견

연번	1	관할구청	은평구청	관할경찰서	은평										
시설명	대조노인복지관		소재지	은평구 역말로9길 27											
노인보호구역 지정 대상구간 (적색)															
현장사진	정문	노인보호구역 시점부(북측)	노인보호구역 시점부(남측)												
															
현황 및 문제점	<p>■ 도로명 : 역말로 9길</p> <p>· 주택가 지역에 위치한 1차로 이면도로</p> <table border="1" data-bbox="400 1370 1445 1451"> <thead> <tr> <th>도로폭</th> <th>차로수</th> <th>보호구역지정구간(거리)</th> <th>제한속도</th> <th>도로기능</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8m</td> <td>1</td> <td>210m</td> <td>30</td> <td>집산도로</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) 역말로 9길은 남북간 간선도로와 연결되어 있어 통과 교통량이 많으며, 보행자 안전을 위해 과속방지턱 설치 및 도로양측면 주차금지를 시행중임.</p> <p>2) 보·차도 구분이 없어 보행환경이 열악하며 불법주차차량으로 인한 보행자 시인성 불량으로 교통사고위험 상존 ( 2016년 보행자 교통사고 3건발생/ 도로교통공단 TASS자료참조)</p> <p>3) 거주자 주차구역 시행중이나, 부족한 주차면으로 도로 주변 불법 주차가 성행함.</p>					도로폭	차로수	보호구역지정구간(거리)	제한속도	도로기능	8m	1	210m	30	집산도로
도로폭	차로수	보호구역지정구간(거리)	제한속도	도로기능											
8m	1	210m	30	집산도로											
검토결과	<p>■ 복지센터 이용하는 어르신들의 보행안전을 위해 주 통행구간의 노인보호구역 지정이 필요한 것으로 사려됨.</p> <p>※ 대조노인복지관 개선안도 관련 의견 :</p> <p>■ 보호구역 지정구간내 거주자주차구역 폐지 및 보도조성 이 설계되어 있어 보호구간내 설치할 안전표지를 주차금지표지 와 속도제한(30)표지를 혼용하여 설치검토.</p>														

# 노인보호구역 주변 교통사고 발생 현황 분석

대상시설	대조노인복지관					
위 치	은평구 역말로9길 27					
2016년 교통사고 발생현황 (노인보호구역 요청구간 ) ※ 교통사고분석시스템 (TAAS) 참조	사고 내용	사망사고	중상사고	경상사고	부상신고 사고	계
		0 (건)	1 (건)	2 (건)	0 (건)	3 (건)
	사고 유형	차대사람	차대차	차량단독		계
		3 (건)	(건)	0 (건)		3(건)

