

강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

우423-824 경기도 광명시 기아로 137 / 전화(02) 891-8111 / 전송(02) 895-5009
 책임 건설 사업 관리기술자 장 경 식 담당자 김 원 복 E-mail : kwbl00 @ naver.com

문서번호 : 서영강남 18 - 106호

발송일자 : 2018. 05. 23 .

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장

참 조 : 토목부장

제 목 : 교통 신호등 분전함 점검 및 보수 조치 결과 보고

선			지	
결			시	
접	일자		결	
수	시간			
	번호		재	
	처리부(과)		공	
	담당자		람	

1. 도시기반시설본부-18-4486(2018.05.04.)호 및 광명시 도시교통과-8916(2018.05.04.)호 와 관련입니다.

2. 위 호 관련 당 현장 시흥대교 사거리 교통신호등 분전함의 파손에 따라 한국전기안전공사 정기 안전점검 결과, 부적합에 따른 조치 결과를 아래와 같이 조치하고 보고 드립니다.

- 아 래 -

구 분	판정일	부적합 위치	부적합 내용	조치내용	비 고
교통신호등 분전함	2018.04.30	시흥대교 사거리	절연 저항(기준치 미만 : 서치 등 누전)	분전함 교체 및 누전 확인	보수일자 (2018.05.21.)

※ 교통신호등 분전함이 운행 중인 차량과 충돌에 의해 파손으로 우수 침투 누전된 사항임.

붙임 : 1) 조치 사진대지 1부 끝.



강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사
 책임건설사업관리기술자 장 경 식 (인)

