

# 기성부분 검사조서






공 사 명	남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 (제2차5회 개산금)		
도 급 자	(주)삼일기업공사, 씨지종합건설(주)		
계 약 금 액	일금 이십일억구천구백칠십삼만이천원정 (₩ 2,199,732,000)		
기성부분금액	일금 육억일천오백만원정 (₩ 615,000,000)		
계 약 (보증시공)	2017. 01. 18. ✓	준 공 기 한	2018. 05. 31. ✓
착 공 (보증시공)	2017. 01. 20. ✓	기 성 일	2018. 05. 24. ✓
검 사 기 간	2018. 05. 25. ✓		
참 고	전회까지의 기성부분액 : ₩ 1,460,000,000(66.37%) 금 회 기 성 부 분 액 : ₩ 615,000,000(27.96%) 계 : ₩ 2,075,000,000(94.33%)		

※ kiscon 확인결과 : 이상없음

별지 설계서 및 도면에 의하여 위와 같이 기성검사를 필하였음

(※ 검사에 따른 단서조건 등 명시)

2018년 05월 25일

구분	분야	소 속	직급 및 기술자격 명칭	성 명	서 명
검 사 자	토목	(주)동일기술공사	기술지원기술자 토질및기초기술사 (14103010032W)	이형일	
	토목	(주)동일기술공사	기술지원기술자 토목구조기술사 (07182010077P)	고용석	
입 회 자		(주)동일기술공사	책임건설사업관리기술자 토목시공기술사 (09187010278H)	이영모	
		(주)삼일기업공사	현장대리인 토목산업기사 (79501108820K)	윤태원	
		도시기반시설본부	공사관리관 시설 6급	이한규	

서울특별시 도시기반시설본부 경리관 귀하

첨 부 공사 기성부분 명세서 1부

# 건설사업관리기술자 기성부분 건설사업관리조서

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사 (2차5회 기성분)

2017년 01월 18일 (주)삼일기업공사와 1개사와 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2017년 01월 20일부터 2018년 5월 24일까지 실시 현장 감리한 결과[2차 5회분 (개산급 기성분까지의)] 공사전반에 걸쳐 공사 설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 94.33%가 기성되었음을 인정함.

2018년 5월 24일

책임건설사업관리기술자 이 영 모



(주)동일기술공사 대표이사 귀하

## 공사기성부분검사원(제2차 5회:개산급)

감리원 경유 : 책임건설사업관리기술자 이 영



1. 공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리 주변)평탄화공사 - 2차분
2. 위 치 : 남부순환로 매봉초등학교 ~ 오류IC 간
3. 계 약 금 액 : 일금 이십일억구천구백칠십삼만이천원정(₩2,199,732,000)
4. 계약년월일 : 2017. 01. 18
5. 착공년월일 : 2017. 01. 20
6. 준 공 기 한 : 2018. 05. 31
7. 현 재 공 정 : 2017. 05. 24 기준 현재 94.33%
8. 첨 부 서 류 : 공사기성부분내역서, 기성부분사진

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정 대로 어김없이 기성 되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공, 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 때에는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사 하여 주시기 바랍니다.

2018. 5. 24 .

주 소 : 서울특별시 강남구 언주로 329

상 호 : 주 식 회 사 삼 일 기 업 공 사

성 명 : 대 표 이 사 박 종 응 (인)



(주) 동일기술공사 대표이사 귀하



# 사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	감리단 사무실
내 용	제 2차 5회 기성검사		

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	본선 우측부(솔로몬타이어)
내 용	제 2차 5회 기성검사		



# 사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	본선 우측부
내 용	제 2차 5회 기성검사		

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	본선 좌측부(성락자원)
내 용	제 2차 5회 기성검사		



# 사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	본선 좌측부(오복빌라)
내 용	제 2차 5회 기성검사		

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	오류IC A1
내 용	제 2차 5회 기성검사		



# 사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	오류IC A1
내 용	제 2차 5회 기성검사		

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	오류IC A2
내 용	제 2차 5회 기성검사		



# 사 진 대 지

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	오류IC A1
내 용	제 2차 5회 기성검사		

공 사 명 : 남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사



일 자	2018.05.	위 치	감리단 사무실
내 용	제 2차 5회 기성검사		