

5월 “안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 9개	40	18	18
1	'18.05.23	918공구	4	2	2
2	'18.05.16	919공구	4	3	3
3	'18.5.28	920공구	4	3	3
4	'18.05.16	921공구	4	1	1
5	'18.05.16	922공구	4	2	2
6	'18.05.17	923공구	8	0	0
7	'18.05.18	하남1-1	4	4	4
8	'18.05.18	하남1-2	5	2	2
9	'18.05.18	하남궤도1-1	3	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 918공구			
		설명: 빗물받이 준설 전	설명: 빗물받이 준설 후	
2	서울지하철 918공구			
		설명: 빗물받이 설치 전	설명: 빗물받이 설치 후	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	919 공구 건설공사			
		설명: 현장 정리정돈 미 실시	설명: 정리정돈 조치 완료	
4	919 공구 건설공사			
		설명: 고압가스용기 차광막 미설치	설명: 차광막 재설치 조치 완료	
5	919 공구 건설공사			
		설명: 폐기물 반출 지연	설명: 폐기물 반출 완료	
6	서울지하철 920공구			
		설명: 현장점검 사진	설명: 현장점검 사진	
7	서울지하철 920공구			
		설명: 중간난간대 미설치	설명: 중간난간대 설치함	

8	서울지하철 920공구		
		설명: 덕트 출입구 개방	설명: 덕트 출입구 폐쇄 조치함
9	서울지하철 920공구		
		설명: 맨홀 개구부 덮개 미설치	설명: 개구부 추락방지망 설치
10	921공구 건설공사		
		설명: 936정거장 빗물받이 1개소 준설 및 청소 요함	설명: 936정거장 빗물받이 준설 및 청소 완료
11	922공구 건설공사		
		설명: 발판단부 위험주의표지설치요 망	설명: 위험주의표지 설치완료
12	922공구 건설공사		
		설명 : 작업장 주변 정리철저	설명: 작업장 주변 정리 실시

13	하남선1-1 공구 건설공사			<p>설명: 가설교량 보행자통로 진흙뽕청소 미흡</p>	<p>설명: 보행자통로 청소</p>
14	하남선1-1 공구 건설공사			<p>설명: 환기구#1 전기선 접지 누락</p>	<p>설명: 전기선 접지 재연결</p>
15	하남선1-1공 구 건설공사			<p>설명: 본선1구간 차도 복공판 훼손</p>	<p>설명: 복공판 보수</p>
16	하남선1-1공 구 건설공사			<p>설명: 환기구#1 철근조립구간 실족위험</p>	<p>설명: 철근조립구간 실족방지 발판 설치</p>

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
17	하남선1-2공구 건설공사			
		낙하물주의 경고문 미부착	조치완료	
18	하남선1-2공구 건설공사			
		노출파이프 보호캡 미설치	설치완료	
19	하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구)			
		설명: 방재물자 점검(삼5개부족)	설명: 방재물자 보충(삼5개)	