

2018년 상반기 도로시설물 안전점검 및 정비결과

[illegible]

3	일반교량	성동시설	성동교	2	특이사항 없음								해빙기
				3	빗물받이 청소요망(3개소)	직영반 조치완료	○			청소 등			우기
					보도데크 물고임	연간단가 보수완료	○			배수불량			
				2	특이사항 없음								상시
4	일반교량	성동시설	장안교	3	빗물받이,측구 청소요망	직영반에서 조치완료	○			배수불량			해빙기
				3	보도측 빗물받이 청소요망(4개소)	직영반 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								상시
5	일반교량	성동시설	장평교	3	빗물받이 청소요망	직영반에서 조치완료	○			배수불량			해빙기
				3	빗물받이 청소요망(2개소)	직영반 조치완료	○			청소 등			우기
				2	특이사항 없음								상시
6	터널	성동시설	금호터널	3	보도세척요망	세척완료	○			청소 등			해빙기

				3	방음유리 파손	유리교체	○			부속시설 파손			
					차도 소파	직영반 조치완료	○			포장파손			우기
				2	특이사항 없음								상시
7	지하 차도	성동 시설	능산지하차도	3	보도세척요망	세척완료	○			청소 등			해빙기
					박스구간 수직배수관 파손	보수완료	○			배수불량			
				3	차도 소파	직영반 조치완료	○			포장파손			우기
				2	특이사항 없음								상시
8	일반 교량	성동 시설	면목교	3	특이사항 없음								해빙기
				3	특이사항 없음(공사 중)								우기
				2	특이사항 없음								상시

[illegible]

[illegible]