

# 진영건설

주소 : 서울시 강남구 도곡로 231,201-3 / 전화 : 02-565-6869 / 팩스 : 02-564-1258

문서번호 : 제2018-37호

수신 : 강남수도사업소장

일자 : 2018. 06. 28

참조 : 시설관리과 담당자 귀하

선결			지시	
접	일자 시간	2018. 6. 28	결재 · 공람	
수	번호	11252		
처리과	시설관리과		심사일	
담당자	윤복철			
심사자				

제목 : 기성검사원 제출의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2017년 2차 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속) 관련입니다.
3. 당사에서 시행중인 “2017년 2차 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)”에 대한 기성검사원(준공) 제출하오니 검토하여주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 기성검사원 1부.  
2. 기성내역서 1부.  
3. 기성 사진대지 1부 . - 끝 -

진영건설 대표이사 김영환



## 공사 기성부분 검사원 (준공)

건설사업관리기술자 경유 백인기 **백인기**  
(주)건양엔지니어링

1. 공 사 명 : 2017년 2차 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)
2. 위 치 : 서울시 서초구 일대
3. 계 약 금 액 : 금삼억칠천오백삼십육만사천원정(₩375,364,000)
4. 계약 년월일 : 2017년 12월 19일
5. 착공 년월일 : 2017년 12월 20일
6. 준 공 기 한 : 2018년 06월 30일
7. 현 재 공 정 : 2018, 06,15 현재 100%
8. 첨부서류 : 기성(준공) 내역서, 기성(준공)부분 사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 건설사업관리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018 년 06월 28 일

주 소 : 서울시 강남구 도곡로 231,201-3호  
상 호 : 진영건설  
성 명 : 김영환 (인)



서울시 강남수도 사업소 귀 하

## 건설사업관리기술자 ( 기성부분 ) 건설사업관리조서

공 사 명 :2017년 2차 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)

2017년 12월 19일 진 영 건 설 와 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2017년 12월 20일부터 2018년 06월 15 일 까지 실시 건설사업관리한 결과 (1회(준공) 기성부분 검사까지의) 공사전반에 100%가 기성 공사설계 도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 (100%)준공 되었음을 인정함.

2018 년 06월 28일

건설사업관리기술자 백 인 기 (인)  
(주)건양엔지니어링

서울시 강남수도 사업소 귀 하

## 공사기성부분 검사조서(준공)




공 사 명 : 2017년 2차서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)

2018년 06월 28일 준 공

2017년 12월 19일 진영건설 과 계약분

위 공사 제 1 회(준공) 기성부분검사의 명을 받아 2018년 06월 28일 검사한 결과 별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을 100%로 조정함. 단, 수중지하 및 구조물 내부 또는 저부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 건설사업관리조서에 의거함.

2018년 06월 28일

기성부분 검사자 : 지방시설주사 김진성(인)   
지방시설주사 강희창(인)   
입 회 자 : 건설사업관리기술자  
(주)건양엔지니어링 백인기 

강 남 수 도 사 업 소 귀 하