

시 민

주무관	시설개선과장		
협 조			
	주무관		
	주무관		

문서번호	시설개선과-5262
결재일자	2018. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

I·SEOUL·U
너와 나의 서울

 내 손안에 서울
mediahub.seoul.go.kr



2018년 우기대비 건축·토목분야 시설물 안전점검 결과보고

2018. 6.

체육시설관리사업소
(시설개선과)

2018년 우기대비 건축·토목분야 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1,2수영장, 효창운동장, 구의야구공원
2. 점검기간 : 2018. 6. 13. ~ 6. 22.
3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반침하 여부	특이사항 없음	-	
건물 보조부재 등 안전성 여부	특이사항 없음	-	
보도, 석축 등 이상여부	<p>동문 주차정산소 옆 측구 트랜치 배수 불량</p> 	연간단가 즉시 보수 조치	
시설물 파손 등 안전에 지장여부	<p>주경기장 2층 55블럭 진입 계단 파손</p> 	주경기장 2층 관람석 교체 및 바닥정비공사시 보수 조치(7월경)	
기타사항	특이사항 없음	-	

2018. 6. 27.

점검자 :	지방시설주사	윤 승 근
	지방시설주사보	강 서 구
	지방시설주사보	오 상 호
	지방시설주사보	임 신 택