

시 민

문서번호	시설개선과-5205
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

주무관	주무관	시설개선과장
협조	주무관	
	주무관	

**2018년 위기 대비
조경분야 시설물 안전점검 결과보고**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 6.

**체육시설관리사업소
[시설개선과]**

조경분야(수목, 조경시설물) 안전점검표

1. 추진근거 : 2018년 우기 대비 시설물 안전점검 추진 계획
(시설개선과-5552, 2018.6.8.)

2. 점검개요

- 점검대상 : 잠실운동장, 효창운동장, 구의야구공원
- 점검내용 : 수목 및 조경시설물 상태, 잔디그라운드 상태, 조경장비 상태, 기타 안전사고 발생 가능시설 점검 등
- 점검기간 : 2018. 6. 11. ~ 6. 25.
- 점 검 자 : 이영교, 안봉환, 이호연, 안현미, 송동욱, 김종선

3. 점검결과

- 잠실종합운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	<ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 녹지대 55,080㎡, 조경수목 138종 127,784주 ○ 점검결과 : 지속적인 급수작업 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속적인 급수작업 시행 중(필요시 특별근무 시행) 	
조경장비 상태	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장비현황 : 트랙터 등 26종 99점 ○ 점검결과 : 이상없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 없음 	
조경시설물 상태	<ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 <ul style="list-style-type: none"> - 생활체육 : 풋살구장, 스윙위커 등 11종 14점 - 조경시설 : 그늘막, 원두막, 장미아치, 등의자 등 16종 278점 ○ 점검결과 : 이상없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 없음 	
잔디그라운드 상태	<ul style="list-style-type: none"> ○ 점검대상 : 주,보조경기장, 파크골프장 ○ 점검결과 : 주·보조경기장 및 파크골프장 잔디가 잦은 행사와 이용객 증가 등으로 인해 훼손이 심함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배토, 시비, 보식 등 지속적인 관리작업 시행 중 	
기타 안전사고 발생 가능시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당사항 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 없음 	

○ 효창운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 운동장 외곽 녹지대 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음	
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 인조잔디 9,600m ² ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음	

○ 구의야구공원

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○ 점검대상 : 철쭉, 느티, 현사시, 상수리, 아카시아나무 등 11,589주 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음	
조경시설물 상태	○ 점검대상 : 파고라 3, 의자 12, 운동기구 4개소 등 ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음	
잔디그라운드 상태	○ 점검대상 : 인조잔디 12,192m ² ○ 점검결과 : 이상없음	○ 없음	
기타 안전사고 발생 가능시설	○ 천호대로 확장공사 계단설치 주변 녹지대 집중호우시 토사유출 우려됨	○ 6.25(월) 도기본 조경 시설과 담당, 대보건설 현장 담당 통화	

끝.