

6월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

| 연번 | 일시 | 대상공사장 | 참여인원 (명) | 지적건수 (건) | 조치건수 (건) |
|----|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 계 | 총 00개 | | | |
| 1 | '18.06.19 | 홍릉바이오·의료 R&D 앵커조성 공사(2단계) | 9 | 2 | 2 |
| 2 | '18.06.22 | 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | '06.14.14시 | 돈화문 민요박물관 | 12 | 2 | 2 |
| 4 | '18. 6. 15 | 노들섬 특화공사 조성공사 | 7 | 1 | 1 |
| 5 | '18.06.4 | 북한산성대성문해체보수공사 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | '18.06.22 | 북한산성대성문해체보수공사 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | '18.06.14 | 스페이스살림 조성공사 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | '18.06.14 | 서울기록원 건립공사 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | '18.06.14 | 시립노원청소년직업체험센터 신축공사 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | '18.06.14 | 서울소방행정타운 건립공사(1단계) | 4 | 3 | 3 |
| 11 | '18.06.18 | 시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | '18.06.18 | (구)북부법조단지 환경개선공사 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | '18.06.18 | 전태일노동복합시설 리모델링 공사 | 5 | 3 | 3 |









| 연번 | 일시 | 대상공사장 | 참여인원 (명) | 지적건수 (건) | 조치건수 (건) |
|----|-----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | '18.6.19 | 한양도성 인왕백악구간 성벽보수공사 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | '18.06.18 | 시립중앙노인전문요양원 증축공사 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | '18.06.18 | G밸리 문화복지센터 | 6 | 3 | 3 |
| 17 | '18.06.21 | 남부도로사업소 청사 신축공사 | 3 | 1 | 1 |

□ 점검 및 조치결과(세부내용)







| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|--|--|---|----|
| 1 | 홍릉 바이오·의료 R&D 앵커조성공사 (2단계) |  <p>낙하물방지망 훼손</p> |  <p>낙하물방지망 보수완료</p> | |
| | |  <p>낙하물방지망 훼손</p> |  <p>낙하물방지망 보수완료</p> | |
| | |  <p>계단 안전로프 1줄설치</p> |  <p>계단 안전로프 2줄설치</p> | |
| | |  <p>단부 안전난간대 미설치</p> |  <p>안전난간대 및 추락방지망설치</p> | |
| 2 | 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사 |  <p>철골설치후 추락방지망설치</p> | | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|-----------------------|---|---|----|
| 3 | 돈화문 민요박물관 건립공사 |  |  | |
| | | 터파기 구간 단부 난간대 미설치 | 터파기 구간 난간대 설치 | |
| | |  |  | |
| | | 수방자재 부족 | 수방자재 보충 | |
| 4 | 노들섬 특화공간 조성공사 |  |  | |
| | | 지열기계실 외측 적치 자재에 대한 이격 정리 필요 | 가설자재 야적장으로 이동 완료 | |
| 5 | 북한산성 대성문 해체보수공사 |  |  | |
| | | 작업장내 잔재물로 인한 화재우려 | 작업장 내 잔재물 발생 수시 경리 및 외부적치 | |
| | |  |  | |
| | | 화재 대비 소화기 배치 미흡 | 작업장 내외 소화기 배치 | |
| | |  |  | |
| | | 작업자 안전에 대한 고취 미흡 | 안전교육 실시하여 안전에 대한 고취 | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|-----------------|---|---|----|
| 6 | 스페이스 살림 조성공사 |  |  | |
| | | 법면 보호방호시설 훼손방지 | 법면 천막 모양 조치 | |
| | |  |  | |
| | | 침사지 접근금지 시설 불량 | 침사지 난간대 설치 | |
| | |  |  | |
| | | 버킷이탈방지핀 체결요 | 버킷핀 설치 작업 | |
| 7 | 서울기록원 건립공사 |  |  | |
| | | 안전계단 미설치 | 안전계단 설치 | |
| | |  |  | |
| | | E/V입구 방호막 해체 후 미설치 | E/V 내부청소후 입구 방호막 설치 | |
| | |  |  | |
| | | E/V입구 방호막 해체 후 미설치 | E/V 내부청소후 입구 방호막 설치 | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|---------------------------|--|--|----|
| 8 | 시립노원청소년 직업체험센터 신축공사 |  |  | |
| | | D.A구간 안전난간대 미설치 | 안전난간대 설치 완료 | |
| | |  |  | |
| | | A구간 경계 안전난간대 미설치 | 안전난간대 설치 완료 | |
| 9 | 서울소방행정타 운건립공사(1단 계) |  |  | |
| | | 본관동 출입구 단차발생 | 안전계단 설치 | |
| | |  |  | |
| | | 개구부 추락방지 미설치 | 추락방지 덮개 및 안내판설치 | |
| | |  |  | |
| | | 개구부 추락방지 미설치 | 추락방지 덮개 및 안내판설치 | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|--------------------------|---|---|----|
| 10 | 시민생활사박물관 관 리모델링공사 |  |  | |
| | | 기초 터파기 구간 사면발생 | 사면 발생구간 되메우기 | |
| 11 | 구북부법조단지 환경개선공사 |  |  | |
| | | 터파기 구간 사면 및 안전시설 미비 | 사면 및 안전시설 설치 | |
| 12 | 전태일 노동복합시설 리모델링 공사 |  |  | |
| | | 외부비계 흘러 잔해물 | 외부비계 잔해물 정리 | |
| | |  |  | |
| | | 이동식비계 아웃트리거 미설치 | 이동식비계 아웃트리거 설치 | |
| | |  |  | |
| | | 개구부 덮개 미설치 | 덮개 설치 및 안전 통제 | |
| 13 | 한양도성 인왕구간 성벽보수공사 |  |  | |
| | | 성벽해체구간 보양조치 보완 | 성벽해체구간 천막보양 | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|---------------------------|---|---|----|
| 14 | 시립중랑노인 전문요양원 증축공사 |  |  | |
| | | 고소 작업시 안전벨트 미착용 | 고소작업시 안전벨트 착용 | |
| | |  |  | |
| | | 장비 운영시 신호수 미배치 | 장비 운영시 신호수 배치 | |
| 15 | G밸리 근로자문화복지 센터 건립공사 |  |  | |
| | | 방음벽 가새 보강전 | 방음벽 가새 보강후 | |
| | |  |  | |
| | | 산소보관소 차양막 설치전 | 산소보관소 차양막 설치후 | |
| 16 | 남부도로사업소 청사 신축공사 |  |  | |
| | | 고압호스 연결고리 체결전 | 고압호스 연결고리 체결후 | |
| 16 | 남부도로사업소 청사 신축공사 |  |  | |
| | | 굴착면 낙하 위험 부분 안전시설, 침사지 배수시설 설치 바람. | 굴착면 낙하 방지 안전테이프 설치 및 양수기 설치완료 | |