



06월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과









(방재시설부)






□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 12개	53	23	23
1	'18.06.14	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	'18.06.07	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	'18.06.19	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 신월	4	2	2
4	'18.06.14	빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
5	'18.06.18	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	2	2
6	'18.06.15	남산예장자락 재생사업	7	3	3
7	'18.06.15	서초~방배로간 도로개설공사	4	3	3
8	'18.06.07	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	2	2
9	'18.06.12	중랑물재생센터 3차 처리시설 설치사업	7	3	3
10	'18.06.19	경춘선 폐선부지 공원조성공사	7	1	1
11	'18.06.18	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	4	-	-
12	'18.05.18	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-


□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		<p>설명 :전선 상태불량</p>	<p>설명: 전선 정리 완료</p>	
				
		<p>설명: 경계표시 설치상태 미흡</p>	<p>설명: 경계표시 재설치</p>	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		<p>설명: 터널내 배수로 미확보</p>	<p>설명: 배수로 설치완료</p>	
				
		<p>설명: 용접기 전격방지장치 미설치</p>	<p>설명: 전격방지장치 설치완료</p>	
				
<p>설명: 분전함 충전부 미보호</p>	<p>설명: 충전부 보호커버 설치</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 가수통 보호마개 미설치</p>	<p>설명: 가스통 보호마개 설치</p>	
				
		<p>설명: 스토퍼 미설치</p>	<p>설명: 스토퍼 설치</p>	
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 콘크리트 잔재물 제거필요</p>	<p>설명: 잔재물 제거 완료</p>	
				
		<p>설명: 고속절단기 바이스 미설치</p>	<p>설명: 바이스 설치</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	디지철3단지~두산길간 지하차도 건설공사			
		<p>설명: 신호수 배치필요</p>	<p>설명: 신호수 배치</p>	
				
		<p>설명: 차량통행시 휠스 미설치</p>	<p>설명: 휠스 설치</p>	
6	남산예장자락 재생사업			
		<p>설명: 접지선 단선된 전선 사용</p>	<p>설명: 신제품으로 교체</p>	
				
		<p>설명: 작업장 조도 부족</p>	<p>설명: 전등 설치로 조도 확보</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	서초~망배로간 도로개설공사			
		<p>설명: 발파매트 인양용 로프 파손</p>	<p>설명: 와이어로프 교체</p>	
				
		<p>설명: 터널내 투광등 전구 파손</p>	<p>설명: 투광등 전구 교체 실시</p>	
				
<p>설명 : 용접선 피복 손상</p>	<p>설명 : 피복손상부분 절연테이핑</p>			
8	서남물재생센터 3차(총인)처리시설			
		<p>설명 : 가설동로 설치부적합</p>	<p>설명 : 가설동로 난간 설치</p>	
				
		<p>설명 : 보강터파기부 마대쌓기 미흡</p>	<p>설명 : 마대쌓기 재설치</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	중량물재생센터 3차(충인)처리시설			
		<p>설명: 위험물 저장소 잠금장치 미설치</p>	<p>설명: 잠금장치 설치</p>	
				
		<p>설명: 가스용기 캡 미설치</p>	<p>설명: 가스용기 캡 설치</p>	
				
		<p>설명 : 전기접지 미설치하고 작업</p>	<p>설명 : 접지봉 설치</p>	
10	경춘선 숲길 건설공사			
		<p>설명 : 식수 및 식염포도당 배 치</p>	<p>설명 : 폭염대비 그늘 천막구비</p>	