

# 6월 “안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)









## □ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)









연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 9개	43	17	17
1	'18.06.11	918공구	3	2	2
2	'18.06.22	919공구	10	5	5
3	'18.6.22	920공구	4	1	1
4	'18.06.19	921공구	5	2	2
5	'18.06.20	922공구	3	2	2
6	'18.06.22	923공구	7	0	0
7	'18.06.19	하남1-1	4	3	3
8	'18.6.18	하남1-2	7	2	2

## □ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 918공구			
		설명: 빗물받이 준설 전	설명: 빗물받이 준설 후	
2	서울지하철 918공구			
		트렌치 배수로 청소 청소 및 방수 불량	트렌치 배수로 청소 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	919 공구 건설공사			
		구획설정 불량 및 웬스 넘어짐	웬스 이동 및 구획 설정 확인	
4	919 공구 건설공사			
		보안경 미 착용	보안경 지급, 착용 확인	
5	919 공구 건설공사			
		백호 협착방지봉 설치	협착방지봉 설치 확인	
6	서울지하철 919공구			
		빗물받이 설치 지연	빗물받이 설치 확인	
7	서울지하철 919공구			
		백호 버킷 등 방치	이동 조치 및 동행로 확보 확인	

8	서울지하철 920공구				
		빗물받이 청소상태 불량	빗물받이 청소		
9	서울지하철 921공구				
		빗물받이 청소상태 불량	빗물받이 청소		
10	921공구 건설공사				
		빗물받이 청소상태 불량	빗물받이 청소		
11	922공구 건설공사				
		빗물받이 청소상태 불량	빗물받이 청소		
12	922공구 건설공사				
		빗물받이 청소상태 불량	빗물받이 청소		

13	923공구 건설공사			
		점검사진	점검사진	
14	하남선1-1 공구 건설공사			
		복공판 훼손	복공판 교체	
15	하남선1-1공 구 건설공사			
		소화기 미비치	소화기 비치	
16	하남선1-1공 구 건설공사			
		작업발판 설치 미흡	작업발판 추가 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
17	하남선1-2공구 건설공사			
		배수로 정비 미흡	배수로 정비	
18	하남선1-2공구 건설공사			
		복공판 훼손	복공판 교체	