

# 2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역

## □ 용역개요

용역명	2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역 (1구역)	2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역 (2구역)	2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역 (3구역)	2018년 노후 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역 (4구역)
위치	종로구, 성동구, 동대문구, 성북구, 강북구, 도봉구, 강남구	은평구, 서대문구, 마포구, 양천구, 강서구, 영등포구, 동작구	중구, 용산구, 구로구, 금천구, 관악구, 서초구	광진구, 중랑구, 노원구, 송파구, 강동구
기간	'18.6.5.~'19.3.31.	'18.6.5.~'19.3.31.	'18.6.5.~'19.3.31.	'18.6.11.~'19.4.6.
용역사	(주)한국종합기술 (주)수성엔지니어링 (주)경호엔지니어링 (주)천일	(주)삼안 (주)선진엔지니어링 (주)유신 (주)도진엔지니어링	(주)선진엔지니어링 (주)한국종합기술 (주)동일기술공사 (주)천일	(주)범한엔지니어링 (주)유신 (주)케이엔지니어링 (주)한일이엔씨
과업내용	- 관로 내부조사 99km (CCTV 97, 육안 2) - 기본 및 실시설계 23km	- 관로 내부조사 98km (CCTV 96, 육안 2) - 기본 및 실시설계 21km	- 관로 내부조사 88km (CCTV 86, 육안 2) - 기본 및 실시설계 27km	- 관로 내부조사 85km (CCTV 83, 육안 2) - 기본 및 실시설계 28km

## □ 위치도

