

이동정비반 소견서(6-1호)

대시 민 공개

문서번호 현장대응단-4353

결	담당자	3팀 차량관리주 임	
재	최경락	07/16 신창순	

- 부 서 명 : 현장대응단
- 차 량 명 : 구급차(6-1호)
- 차량번호 : 70루7874
- 고장발생일시 : 2018. 7. 16. (월)

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장 부분	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원동기 () ○ 동력전달장치 () ○ 조향장치 () ○ 제동장치 () ○ 완충장치 () ○ 주행장치 () ○ 기타 (○) 	<ul style="list-style-type: none"> - 특장 배선불량 - 제네레이터
고장정도	○ 운행불가 ()	○ 운행가능 (○)
고장이력	○ 신발생 (○)	○ 재발생 ()
고장전상태	○ 특별한 상태없었음 (○)	○ 평상시징후가있었음 ()
정비판단	○ 입고 (○) ○ 출장수리 ()	○ 자체정비 ()
이동정비반 소 견	<p>현장대응단 구급차(6-1호)를 점검한 바 특장부분 배선 및 제네레이터 노후화로 기능 고장이 발생하여 전문 정비업체에 입고하여 관련 부분을 점검 및 정비(교환)해야 될 것으로 판단됨.</p>	