

(본관-파이퍼홀)문화재 분야별 안전점검 세부사항

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	비 고
1	문화재 주변 기타 시설물	<ul style="list-style-type: none"> · 배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 · 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 · 폭설대비 진입도로 대비책 강구 · 산지, 하천 내 부유목 및 토석류 적재 여부 · 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 · 계단, 장애인 경사로 침하·융기 또는 훼손 여부(빙하여부) · 수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 · 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 · 주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 · 교량 침하(침수) 및 훼손 여부 · 축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 · 계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 · 주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 · 기타사항 	양호
2	당해 문화재	<ul style="list-style-type: none"> · 부재 이격 및 기둥 기울기 / 기단부의 균열, 이완 발생 여부 · 벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 · 서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 · 기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 · 부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 · 지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 · 목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부 	양호
3	문화재 공사현장	<ul style="list-style-type: none"> · 풍수해대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 · 공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 · 피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 · 비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	양호
4	풍수해대비 사전준비사항	<ul style="list-style-type: none"> · 화재예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 · 전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 · 비상연락망 비치 여부 · 응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 · 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	양호

[본관 점검사진]



후면 보행로 배수트렌치 상태 양호



후면 배수로 청소상태 양호



전면도로 상태 양호



전면부 보행로 상태 양호




건물 균형 없음



건물 처짐 없음



건물 홈통상태 이상 없음



건물 진입로 상태 양호



분전반 상태 양호




가로등 상태 양호



모래주머니 상태 양호



소화기 상태 양호



비상조명등 상태 양호



구급함 상태 양호

II (체육관A-토마스홀)문화재 분야별 안전점검 세부사항

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	비 고
1	문화재 주변 기타 시설물	<ul style="list-style-type: none"> · 배수로, 압거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 · 담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 · 폭설대비 진입도로 대비책 강구 · 산지, 하천 내 부유목 및 토석류 적재 여부 · 야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 · 계단, 장애인 경사로 침하·용기 또는 훼손 여부(빙하여부) · 수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 · 진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 · 주변임도 침하 및 유실 여부, 하천 범람, 제방 유실 여부 · 교량 침하(침수) 및 훼손 여부 · 축대, 옹벽, 담장, 석축 등 붕괴 및 토사유실 여부 확인 · 계단, 도로, 다리 등의 침하, 침수 등 훼손 여부 · 주요 건물 주변 노거수 도복, 가지 부러짐 위험 여부 등 · 기타사항 	양호
2	당해 문화재	<ul style="list-style-type: none"> · 부재 이격 및 기둥 기울기 / 기단부의 균열, 이완 발생 여부 · 벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 · 서까래 처짐·파손, 창호 탈락 및 파손 여부 · 기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 · 부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 · 지붕결속상태, 비산 등 물건적재 및 방치 여부 · 목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부 	양호
3	문화재 공사현장	<ul style="list-style-type: none"> · 풍수해대비 배수처리 및 토사유출 방지시설 설치 · 공사현장과 지역대책본부와 비상연락체계 확보 · 피해 우려지역 인근주민에 대한 대피계획 수립 · 비계, 덧집의 이탈 여부, 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	양호
4	풍수해대비 사전준비사항	<ul style="list-style-type: none"> · 화재예방을 위한 모래주머니, 비닐 확보여부 · 전기차단기 시설, 송전철탑, 가로등 강풍피해 여부 · 비상연락망 비치 여부 · 응급약품, 식수, 손전등 비상기구 확보여부 · 기타 건물 균열, 침하 여부 · 공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) · 기타사항 	양호

[체육관A동 점검사진]



측면부 배수로 상태 양호



전면부 배수상태 양호



석축 이상 없음



수목 상태 양호




건물 처짐현상 없음



건물균열 없음



전면부 조경석 상태 양호




출입구 및 안내 표지판 상태 양호




보행 구간 상태 양호



우수흡통 상태 양호



내부처짐 없음



내부 마감재 상태 양호



분전방 상태 양호



가로등 상태 양호



소화전 소화기 상태 양호



비상조명등 상태 양호