

7월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(토 목 부)





안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 23개	68	48	48
1	2018.7.23.	월드컵대교 건설공사	3	2	2
2	2018.7.18.	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)	3	2	2
3	2018.7.18.	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	3	4	4
4	2018.7.19.	울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	3	2	2
5	2018.7.18.	남부순환로(개봉1동사거리주변) 평탄화공사	3	2	2
6	2018.7.18.	밤고개로 확장공사	3	2	2
7	2018.7.19.	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	3	2	2
8	2018.7.20.	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	3	2	2
9	2018.7.20.	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	3	2	2
10	2018.7.19.	성산대교 북단 성능개선공사	3	2	2
11	2018.7.20.	성산대교 남단 성능개선공사	3	2	2
12	2018.7.19.	천호대로(광나루역) 확장공사	3	2	2
13	2018.7.18.	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	3	2	2
14	2018.7.18.	동부간선도로확장공사(1공구)	3	2	2

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
15	2018.7.23.	동부간선도로확장공사(2공구)	2	2	2
16	2018.7.18.	동부간선도로확장공사(3공구)	3	2	2
17	2018.7.19.	올림픽대교~여의도간 진입램프 설치공사	3	2	2
18	2018.7.18.	장지지하차도~동부간선도로 연결로 설치공사	3	2	2
19	2018.7.18.	강남순환도시고속도로 4공구 건설공사	3	2	2
20	2018.7.18.	강남순환도시고속도로 8공구 건설공사	3	2	2
21	2018.7.20.	광복교~안양교 도로확장공사	3	2	2
22	2018.7.20.	노들섬 특화공간 조성 토목공사	3	2	2
23	2018.7.20.	동작대로(연장) 중앙버스 전용차로 설치공사	3	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)









연번	공사명	점검내용	조치결과
1	월드컵대교 건설공사		
		수상구간 크레인 라이싱 미체결	수상구간 크레인 라이싱 체결 완료
			
		수상구간 철근 자재 찢림 위험	철근자재 정리 및 천막보호조치 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
2	서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)		
		발판 고정 미실시	발판 고정조치 완료
			
		전선 피복 보완 조치 요망	절연 테이핑 보강 조치 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
3	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)		
		터널 생산 시점방향 급기 휠주부 손상	급기 휠주부 보수 완료
			
		터널내 투광등 보호커버 파손	투광등 보호커버 교체 완료
			
		이동통로 장애물에 머리 보호를 위한 경고표지 추가 설치 요망	머리조심 타포린 추가 설치
			
외부인 출입통제를 위한 시건 관리 철저	잠금장치 옆에 문이 잠길 때 까지 당겨 달라는 문구 추가로 부착		









연번	공사명	점검내용	조치결과
4	울곡로 창경궁앞 도로구조개선공사		
		중요측 배수로 트렌치 청소상태 불량	배수로 이물질 제거 및 배수로 확보
			
		단부 작업 시 안전난간 미설치	안전난간 설치
5	남부순환로 (개봉1동사거리주변) 평탄화공사		
		임시 보행로 정비 요망	임시 보행로 추가 정비 실시
			
		폐기물 분진 비산 방지망 설치 요망	폐기물 분진 비산 방지망 설치 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
6	밤고개로 확장공사		
		경사로 작업통로 설치 요함	경사로 계단 설치
			
안전로프 2줄 설치 및 안전표지 부착 요함	안전로프 2단 설치 및 경고표지 부착		
7	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)		
		고압용기 고정상태 불량	고압용기 고정조치 완료
			
용접기 보관상태 불량	용접기 주변 정리 및 소화기 비치		


연번	공사명	점검내용	조치결과
8	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)		
		신호수 위치 부적절	신호수 위치 조정 및 교육 실시 완료
			
		파손된 이동식 투광등 수리 요함	파손된 이동식 투광등 수리 완료
9	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사		
		크레인 작업반경내 접근금지 표지판 미설치	크레인 작업반경내 접근금지 표지판 설치
			
		J1교옹벽 계단출입구 자재 방치	J1교옹벽 계단출입구 자재 정리 완료






연번	공사명	점검내용	조치결과
10	성산대교 북단 성능개선공사		
		가교 시점부 토류판 보관 철거	천막설치 하여 보관
			
		가교멘트 상부 이동식 발판자재 정리 요망	자재정리 조치 완료
11	성산대교 남단 성능개선공사		
		절단파일 보관상태 불량	절단파일 보관 구획정리
			
		가설분전반 충전부 방호조치 보완필요	가설분전반 충전부 방호커버 설치









연번	공사명	점검내용	조치결과
12	천호대로(광나루역) 확장공사		
		이동식 발전기 누전차단기 경유 사용 요망	이동식 발전기 누전차단기 설치 완료
			
굴삭기 퀵커플러 미체결	굴삭기 퀵커플러 체결 완료		
13	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사		
		안전발판 및 난간대 설치 미흡	발판 및 난간대 안전망 설치 완료
			
전선 걸이대 미사용	전선 걸이대 설치 완료		

연번	공사명	점검내용	조치결과
14	동부간선 도로확장공사 (1공구)		
		공사 관계자 외 접근금지 표지판 설치 요망	공사 관계자 외 접근금지 표지판 설치 완료
			
		주민 안전을 위한 안전휀스 설치 요망	주민 안전을 위한 안전휀스 설치 완료
15	동부간선 도로확장공사(2공구)		
		항타기 고압호스 보호 조치 필요	항타기 고압호스 보호조치 완료
			
		철물 낙하시 안전사고 위험 있음	보반이 빔 낙하물 제거 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
16	동부간선 도로확장공사(3공구)		
		MSDS자료 식별이 어려워 교체필요	MSDS자료 교체 및 재배치
			
마대용량 90%이상 적재금지	마대용량 90%이하 적재		
17	올림픽대교~여의도간 진입램프 설치공사		
		콘센트 접지선 결속 불량	접지선 보수 및 콘센트 방수커버 설치
			
분전함 콘센트 방수덮개 파손	분전함 콘센트 방수덮개 보수		

연번	공사명	점검내용	조치결과
18	장지지하차도~ 동부간선도로 연결로 설치공사		
		강교 및 고빕 상단부 자재 적치 금지	자재 정리 완료
			
장비 작업장 안전휀스 설치 요망	안전휀스 설치 완료		
19	강남순환 도시고속도로 4공구 건설공사		
		분전반 접촉방지시설 미흡	분전반 접촉방지시설 설치
			
		이동통로 낙하물방지망 설치 필요	이동통로 낙하물방지망 설치 완료

연번	공사명	점검내용	조치결과
20	강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사		
		근로자 이동통로 구간 자재 제거 요망	근로자 이동통로 구간 자재 제거
			
		근로자 이동통로 부적합	근로자 이동통로 재설치
21	광복교~안양교 도로확장공사		
		고속절단기 고정바이스 탈락	고속절단기 고정바이스 설치
			
		이동계단 제조작업 필요	이동계단 제조작업 하여 통로 확보

연번	공사명	점검내용	조치결과
22	노들섬 특화공간 조성 토목공사		
		진입도로 비산먼지 발생	진입도로 물 뿌리기
			
노들섬변 차량 진입(우기철 피해)	노들섬변 차량진입 금지 표지판 설치		
23	동작대로(연장) 중양버스전용차로 설치공사		
		가설웬스에 안전조치(타포린) 미흡	가설웬스에 타포린 설치
			
장비 회전반경내 접근금지 규제봉 미설치	장비 회전반경내 접근금지규제봉 설치		