




























4	스페이스살림		
		콘센트 방수커버 미설치	방수커버 설치
			
		2번 분전반 통행로 미설치	통행로 설치
			
파일 개구부 미설치	개구부 덮개 설치		










5	시립노원 청소년 직업체험센터 신축공사		
		PIT 재재반입구 난간 미설치	안전난간대 설치
			
		선큰 통행계단 미흡	계단 보완 설치











			
		외부 (코너구간) 추락위험	되메우기 실시 완료
6	진태일 노동복합시설 리모델링 공사		
		계단난간 보수 요망	계단난간 보수 완료
			
		가설비계와 건물틈새(추락위험)	안전 방망 설치 완료
7	시립중랑노인 전문요양원 증축공사		
		사다리 사용에 의한 낙상위험	안전계단 설치
			
		외부장비 주변 보행자 안전조치 미실행	안내표지판 및 장비주변 헨스설치

8	남부도로사업 소 청사 신축공사		
		침사지 양수펌프 점검용 발판	양수펌프 점검용 발판 설치
9	서울공예박물관 조성공사		
		분전반 시건장치 불량	분전반 시건장치 보완
			
		정리미흡 및 위험표식 미설치	정리정돈 및 위험표시 설치
10	G 벨 리 근 로 자 문화복지센터 건 립 공 사		
		흙파인 부분 방호 미비	흙파인 부분 방호후 작업
			
		접지없이 공사	접지후 공사

			
		가새 미설치하고 사용	가새 설치하고 사용
			
		배수로 미설치	배수로 설치
			
		가새등 현장시설 미비	가새등 현장시설미비점검현황
11	서울 소방행정타운 건립공사		
		사면 우천시 토사유출 발생 위험	노출사면 안전조치 실시
			

		작업선 피복노출 및 미접지로 사용시 감전위험	작업선 접지연결 및 피복노출 안전조치	
12	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사	<ul style="list-style-type: none"> ● 옥상 장비반입구 안전조치 미흡 ● 옥상 단부 안전조치 미흡 ● 옥상 계단 및 E/V 개구부 안전조치 미흡 		
			옥상단부 안전로프 설치	
				
		옥상 장비반입구 추락방지망설치	옥상계단 및 E/V 안전난간대 추락방지망설치	
				
		현장전경 (7월 12일 현재)		
13	노들섬 특화공간 조성공사			
		멀티스튜디오 가설분전반시건장치 불량	가설분전반 시건장치 보수 완료	
				

		공연장 분전반 콘센트 덮개 상대불량	분전반 콘센트 덮개 보수 완료	
				
		공연장 계단 통로 미설치	공연장 통로 가설계단 설치	
14	한양도성 인왕백악구간성 벽보수공사			
		해체구간 천막보양 미흡	해체구간 천막보양 재정비	
				
		해체구간 하부 배수처리 미흡	해체구간 하부 배수처리 재정비	
				
		폐기물 적치 불량	폐기물 적치 보강조치	
15	돈화문 민요박물관 건립공사			
		터파기 구간 안전난간대 미설치	터파기 구간 안전난간대 설치	

				
		굴착기 훅 해제장치 미설치	굴착기 훅 해제장치 설치	
16	북한산성 대성문 해체보수공사			
		강관비계 일부분에 안전 캡 미설치	강관비계 일부분에 안전 캡 보완 설치	
				
		가설웬스 설치 미급	가설웬스 보완 설치	
				
		출입구 주의 표시 미설치	출입구 주의 표시 설치	
17	북부장애인 복지관 증축공사			
		작업후 안전시설물 설치 철거 지적	작업후 안전시설물 설치	