

# 07월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과








(방재시설부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개	42	22	22
1	2018.7.18	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	2018.7.12	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	2018.7.18	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 신월	4	2	2
4	2018.7.18	빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	2	2
5	2018.7.23	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	2	2
6	2018.7.18	남산예장자락 재생사업	7	2	2
7	2018.7.20	서초~방배로간 도로개설공사	4	3	3
8	2018.7.16	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	2	2
9	2018.7.11	중랑물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	2	2
10	2018.7.18	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	2	2
11	2018.7.20	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	4	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)









연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 슬러지 집수함 개구부 발생	설명: 슬러지 집수함 덮개 조치	
				
		설명: 와이어로프 상태 불량	설명: 와이어로프 교체	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 통로 설치 필요	설명: 통로 설치 완료	
				
		설명: 고압가스 차광막 미설치	설명: 차광막 설치 완료	
				
		설명: 난간대 안전망 설치 미흡	설명: 안전망 재설치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평 1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 임시 분전반 관리자 미표시</p>	<p>설명: 임시 분전반 관리자 표시</p>	
				
		<p>설명: 방수자재MSDS 표지 미설치</p>	<p>설명: 방수자재MSDS 표지 설치</p>	
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 분전반 파손</p>	<p>설명: 분전반 파손구간 보수 완료</p>	
				
		<p>설명: 밸브 설치 부적합</p>	<p>설명: 밸브교체 완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	디지철3단지~두산길간 지하차도 건설공사			
		<p>설명: 소화기 미비치</p>	<p>설명: 소화기 비치 완료</p>	
				
<p>설명: 점검구 덮개 미설치</p>	<p>설명: 점검구 덮개설치 완료</p>			
6	남산예장자락 재생사업			
		<p>설명: 추락방지 시설물 부적절</p>	<p>설명: 안전난간대로 교체</p>	
				
		<p>설명: 작업중 근로자 추락위험</p>	<p>설명: 안전난간대 및 안전간판 설치</p>	



연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	서초~방배로간 도로개설공사			
		<p>설명: 발파매트 와이어로프 불량</p>	<p>설명: 와이어로프 교체</p>	
				
		<p>설명: 후크 해지방지장치 미설치</p>	<p>설명: 후크 해지방지장치 설치</p>	
				
<p>설명 : 가스통 전도 위험</p>	<p>설명 : 가스통 대차사용 실시</p>			
8	서남물재생센터 3차 (총인) 처리시설 설치 공사			
		<p>설명 : 인양함 인양톤수 미표시</p>	<p>설명 : 인양톤수 표기 완료</p>	
				
		<p>설명 : 단부추락방지시설미설치</p>	<p>설명 : 단부추락방지시설 설치완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	중량물재생센터 3차 (총인) 처리시설 설치 공사			
		<p>설명: 접지봉 설치 상태 불량</p>	<p>설명: 접지봉 설치 상태 양호</p>	
				
		<p>설명: 가스통 보관상태 불량</p>	<p>설명: 위험물저장소로 이동 완료</p>	
10	탄천물재생센터 3차 (총인) 처리시설 설치 공사			
		<p>설명: 협착방지봉 불량</p>	<p>설명: 협착방지봉 설치 완료</p>	
				
		<p>설명: 단차보완시설 설치요망</p>	<p>설명: 단차보완시설 설치 완료</p>	