

7월 “안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도토목부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 9개	40	18	18
1	'18.07.23	918공구	4	2	2
2	'18.7.20	919공구	2	3	3
3	'18.07.20	920공구	4	2	2
4	'18.07.19	921공구	4	2	2
5	'18.07.20	922공구	8	2	2
6	'18.07.18	923공구	5	0	0
7	'18.07.19	하남선1-1공구	5	4	4
8	'18.07.20	하남선1-2공구	4	2	2
9	'18.07.18	하남선(5호선 연장) 궤도공사(1공구)	4	1	1

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울지하철 918공구	 - 핸드 그라인더 덮개 미 설치 상태로 사용하여 파손 등으로 인한 사고 위험	 - 덮개 설치 및 절단날(4인치)은 규격에 적합하도록 사용하였으며 해당업체 관계자 교육 실시 완료	
2	서울지하철 918공구	 - 삼전사거리 주형보 철거 작업장에서 동시에 여러 작업자가 산소절단기를 이용한 절단작업 중 소화기가 1곳에 집중비치되어 상황 발생 시 즉시 사용 곤란, 작업자들이 사용하기 용이한 장소에 소화기를 비치하여 화재 발생 즉시 사용 가능하도록 조치하기 바람	 - 삼전사거리 주형보 철거 작업장 산소절단 작업자 1인에 소화기 1EA 지급, 이동 시 소화기와 함께 이동하도록 교육 시행 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	919공구 건설공사			
		설명: 휴게실 정리정돈 불량	설명: 휴게실 정리 및 선풍기 비치	
4	919공구 건설공사			
		설명: 소화기 게이지압 불량	설명: 소화기 교체 배치	
5	919공구 건설공사			
		설명: 화재시 투척식 소화기 파손	설명: 화재시 투척식 소화기 보완	
6	920공구 건설공사			
		설명: 흑서기 외부작업점검	설명:	
7	920공구 건설공사			
		설명: 환기구 시건장치 개방	설명: 환기구 출입구 시건장치 잠금	
8	920공구 건설공사			
		설명: #3출입구 근처 빗물받이 개구부 미조치	설명: 7/27까지 보수예정	




연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	920공구 건설공사			
		설명: 흑서기 외부작업점검	설명:	
10	920공구 건설공사			
		설명: 환기구 시건장치 개방	설명: 환기구 출입구 시건장치 잠금	
11	920공구 건설공사			
		설명: #3출입구 근처 빗물받이 개구부 미조치	설명: 7/27까지 보수예정	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
12	921공구 건설공사			
		설명: 936정거장 휴게소 비치된 식염 포도당 보충요함	설명: 936정거장 사용 식염 포도당 보충완료	
13	921공구 건설공사			
		설명 : 휴게소 전선 정리 조치요망	설명 : 휴게소 전선 정리완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
14	서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사			
		설명: 신호수 폭염대비 안전조치요망	설명: 폭염대비 안전조치완료	
15	서울지하철9호선 3단계 922공구 건설공사			
		설명: #1출입구 비계 하부 근로자 진입 통제조치 요망	설명: #1출입구 비계 하부 근로자 진입 통제조치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
16	서울지하철 9호선3단계 923공구건설공사		-	
		설명: 본선1구간 현장점검	설명:	
			-	
설명: 938정거장구간 현장점검	설명:			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
16	하남선1-1공구	 <p data-bbox="580 770 970 837">설명: 방수 작업장 물질안전보건자료 미게시(프라이머, 방수시트)</p>	 <p data-bbox="999 770 1326 837">설명: 방수 작업장 물질안전보건자료 게시</p>	
17	하남선1-1공구	 <p data-bbox="580 1274 970 1344">설명: 공도구 미사용 시 콘센트 연결된 채로 방치</p>	 <p data-bbox="999 1274 1326 1344">설명: 공도구 미사용 시 코드 해체 후 작업대기</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
18	하남선1-1공구	 <p data-bbox="580 770 970 837">설명: 소형 분전함 코드연결로 인한 시건 불가</p>	 <p data-bbox="999 770 1326 837">설명: 소형 분전함 하부 천공으로 시건 실시</p>	
19	”	 <p data-bbox="580 1267 970 1335">설명: 분전함 내 누전차단기 충전부 방호조치 미흡</p>	 <p data-bbox="999 1267 1326 1335">설명: 누전차단기 충전부 절연처리</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
20	하남1-2공구	 <p>사중중 콘센트 방수커버 미설치</p>	 <p>감전대비 방수커버 설치 완료</p>	
		콘센트 방수커버 미설치	방수커버 설치 완료	
21	하남1-2공구	 <p>공사구간 경계철크스 파손 보수요망</p>	 <p>공사구간 경계철크스 파손 보수완료</p>	
		경계철크스 파손	보수완료	
22	하남선(5호선 연장)궤도공사 (1공구)	 <p>설명: 소화기 점검표 확인 누락</p>	 <p>설명: 소화기 점검표 확인</p>	
		설명: 소화기 점검표 확인 누락	설명: 소화기 점검표 확인	