



터널시설물 모니터링 사진대지(2018년 7월 2차)

관리번호	7호선 하선 신평역 → 대림역 472.8m 지점	
1	코일스프링 탈락	
조치전	조치후	
		

관리번호	7호선 하선 상도역 → 장승배기역 985.6m 지점	
2	코일스프링 탈락	
조치전	조치후	
