



동청사 개·보수 시설비 교부 요청서

(2018.09.10.)

동 명	청담동	
공 사 명	청담동주민센터 2층 화장실 환경개선 공사	
공사위치	강남구 압구정로 79길 26, 2층	
공사기간	2018.09.	
소요예산(원)	17,820천원	
계약심사여부	해당없음	
공사개요	공사유형	계획공사
	추진사유	내방민원 및 정보화교실 운영에 따라 방문민원인에 대한 깨끗하고 쾌적한 환경제공
	공사내용	<ul style="list-style-type: none"> - 2층 화장실 철거 - 타일 및 경량천정, 도장공사 - 위생기구공사 및 바닥공사
	현장사진	
	비 고	
첨부서류	1. 견적서, 타견적서 등	

수서동 청사 노후시설(샤시 및 롤스크린) 교체 시설비 교부 요청서

동 명	수서동		
공 사 명	수서동 청사 노후시설(샤시 및 롤스크린) 교체		
공사위치	수서동주민센터		
공사기간	2018년 9월		
소요예산(원)	금9,790,000원(금구백칠십구만원)		
계약심사여부	해당없음		
공사개요	공사유형	계획공사	
	추진사유	직능단체 회의개최 및 프로그램 이용자 등 주민과 직원이 수시로 이용하는 민원실 및 강당의 창문과 롤스크린이 노후되어 민원인이 불편(단열 등)을 호소하여 교체가 필요함.	
	공사내용	- 1·3층 민원실·강당 : 방음 및 단열에 취약한 창문 샤시 교체 - 2~3층 복도 : 미닫이 고장 및 노후로 단열에 취약한 창문 샤시 교체 - 1층 노후 블라인드를 롤스크린으로 교체 - 3층 노후 방염롤스크린 교체	
	현장사진		
	비 고		
첨부서류	1. 설계서(산출내역서, 견적서, 타견적서 등), 산출기초조사서 2. 기타 시설비교부에 필요한 서류		