

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문

# 점검표

□ 펌프장명 : 개봉 | 빗물 펌프장

□ 시설규모 : 1000HPX8, 1340HPX8, 1080HPX2

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	〃	
3. 영상감시설비 동작상태	〃	
4. 배수펌프 동작상태	〃	
5. 수배전설비 동작상태	〃	
6. 전동밸브 동작상태	〃	
7. 제진기 동작상태	〃	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	〃	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	〃	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	〃	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	〃	
13. 기타사항	〃	

2018. 09. 07.

○ 점검자 (시청) : 직 공업 5  
 직 공업 9급  
 ○ 점검자 (구청) : 직 기계 6급  
 직 전기 7급  
 직 전기 6급

성명 백성현 (서명)  
 성명 박영미 (서명)  
 성명 이창진 (서명)  
 성명 김도원 (서명)  
 장진환 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

□ 펌프장명 : 개봉2 빗물펌프장

□ 시설규모 : 1000HP x 8 , 700HP x 4 , 910HP x 2

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	〃	
3. 영상감시설비 동작상태	〃	
4. 배수펌프 동작상태	〃	
5. 수배전설비 동작상태	〃	
6. 전동밸브 동작상태	〃	
7. 제진기 동작상태	〃	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	〃	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	〃	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	〃	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	〃	
13. 기타사항	〃	

2018. 9. 17.

○ 점검자 (시청) :

직

직

○ 점검자 (구청) :

직

직

성명

성명

성명

성명

백승현 (서명)  
박영대 (서명)  
신용익 (서명)  
김기원 (서명)  
강지현 (서명)

공인5  
공인9급  
공인6급  
공인6급  
공인6급

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검표

펌프장명 : 자양빗물펌프장

시설규모 : 900HP x 8

	점 검 사 항	점 검 결 과	비고
	1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
√	2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	✓	
√	3. 영상감시설비 동작상태	✓	
√	4. 배수펌프 동작상태	✓	
√	5. 수배전설비 동작상태	✓	
	6. 전동밸브 동작상태	✓	
√	7. 제진기 동작상태	✓	
	8. 수위표 및 수위계 동작상태	✓	
√	9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	✓	
√	10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	✓	
√	11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
	12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	✓	
	13. 기타사항	✓	

※ 환경정책과 - 점검장 소명 (2020년까지) : 여산물계 (?)

2018. P. 4.

- 점검자 (시청) : 직
- 직
- 점검자 (구청) : 직
- 직

2020.6  
공업9  
공공1  
"

성명 유재용 (서명)  
성명 박영대 (서명)  
성명 김기홍 (서명)  
성명 남준식 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문

# 점검표

□ 펌프장명 : 망원 1 빗물펌프장

□ 시설규모 : 550HP X 4 , 650 X 3 , 1075HP X 3 , 1000HP X 3

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	''	
3. 영상감시설비 동작상태	''	
4. 배수펌프 동작상태	''	
5. 수배전설비 동작상태	''	
6. 전동밸브 동작상태	''	
7. 제진기 동작상태	''	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	''	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	''	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	''	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	''	
13. 기타사항		

2018. 09. 05.

○ 점검자 (시청) : 직 2인산63  
직 공업9  
○ 점검자 (구청) : 직 공업7중  
직 공업8중

성명 유 화용 (시청)  
성명 박영대 (구청)  
성명 윤진태 (구청)  
성명 송근성 (구청)

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검표

□ 펌프장명 : 석관빗물펌프장

□ 시설규모 : 100HPx1, 180HPx4

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	/	
3. 영상감시설비 동작상태	/	
4. 배수펌프 동작상태	/	
5. 수배전설비 동작상태	/	
6. 전동밸브 동작상태	/	
7. 제진기 동작상태	/	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	/	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	/	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	/	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	/	
13. 기타사항		

2018. 09. 06.

○ 점검자 (시청) : 직 정산복  
                           직 공영구  
 ○ 점검자 (구청) : 직 공영구  
                           직 김희

성명 윤향민 (서명) [서명]  
 성명 박명대 (서명) [서명]  
 성명 강정현 (서명) [서명]  
 성명 김유진 (서명) [서명]

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

□ 펌프장명 : 전동·장항정 펌프장

□ 시설규모 : 850x1, 830x2, 550x2, 1330x3, 1500x3 : 전동  
 300x2, 450x2, 650x3 : 장항

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	장항정 펌프장 주상 300 → 옥상 300으로 교체	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	X	
13. 기타사항		

2018. 9. 6.

○ 점검자 (시청) : 직 권승복  
 직 공업9급  
 ○ 점검자 (구청) : 직 공업7급  
 직 7

성명 유한용 (서명)  
 성명 박영대 (서명)  
 성명 김장훈 (서명)  
 성명 김응수 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

펌프장명 : 신강 펌프장

시설규모 : 620HP x 5

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	"	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항		

2018. 9. 11.

○ 점검자 (시청) : 직

직

6차

성명 최병희

(서명)

직

9차

성명 김민석

(서명)

○ 점검자 (구청) : 직

직

가민석

성명 김민석

(서명)

직

이민석

성명 문성원

(서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검표

□ 펌프장명 : 면목빗물펌프장

□ 시설규모 : 400HP X 4, 480HP X 2, 500HP X 5

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	"	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	"	

\* 수중펌프 진동 및 소음, 고장각주남, 예산문파 반영 안함.  
(6대중 2대가 영함)

2018. 9. 4.

○ 점검자 (시청) : 직    권상호  
                              직    공업9

○ 점검자 (구청) : 직    최기은 6  
                              직    공영 6

성명    손한용    (서명)

성명    박영미    (서명)

성명    노영준    (서명)

성명    이서영    (서명)



# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

□ 펌프장명 : 마곡1 펌프장

□ 시설규모 : 1970HPX7, 930HPX2

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	양호	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	정상	
6. 전동밸브 동작상태	정상	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	이상없음	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	수문 없음	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	비상연락망 점검 완료.	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	없음	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	조성 공사중 (2018 완료예정)	
13. 기타사항		

2018. 9. 11.

○ 점검자 (시청) : 직

직

○ 점검자 (구청) : 직

직

6층

9층

전 리

기 계

성명 최병희 (서명)

성명 김민석 (서명)

성명 정기영 (서명)

성명 안진섭 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

□ 펌프장명 : 공릉 빗물 펌프장

□ 시설규모 : 350HPx3 , 195HPx1

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상 없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	"	

2018. 09. 10.

○ 점검자 (시청) :

직

권상근

직

공영근

○ 점검자 (구청) :

직

김기 6

직

김기 7

성명

윤한용




성명

박영미




성명

김희경



성명

박해음



# 태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검표

□ 펌프장명 : 송천 빗물 펌프장

□ 시설규모 : 255HP x 2 (수중), 100HP x 1 (수중), 40HP x 2 (수중)

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상 없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	〃	
3. 영상감시설비 동작상태	〃	
4. 배수펌프 동작상태	〃	
5. 수배전설비 동작상태	〃	
6. 전동밸브 동작상태	〃	
7. 제진기 동작상태		
8. 수위표 및 수위계 동작상태	〃	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태		
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	〃	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	〃	
13. 기타사항		

2018. 09. 10.

○ 점검자 (시청) :

직

자상호

직

성기섭

○ 점검자 (구청) :

직

공영구

성명

김민호 (서명)

성명

정리영 (서명)

성명

박영희 (서명)

성명

(서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

□ 펌프장명 : 용산 빗물 펌프장

□ 시설규모 : 400HPx1, 450HPx2

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	제진기 성능 저하문제	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	이상없음	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	"	

2018. 09. 11.

○ 점검자 (시청) :

직 *김민준*

성명 *김민준 (서명)*

직 *공영 9급*

성명 *박영미 (서명)*

○ 점검자 (구청) :

직 *이정민*

성명 *이정민 (서명)*

직 *공영 9급*

성명 *이정민 (서명)*

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

펌프장명 : 독섬 빗물펌프장

시설규모 : 450HP X 9, 900HP X 5

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	제진기 2호기 수리중. (9.13 완료예정)	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	" 이상없음	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	"	

2018. 09. 11

○ 점검자 (시청) : 직 2인산6명  
                           직 1인공업9명  
 ○ 점검차 (구청) : 직 6  
                           직 7

성명 윤정용 (서명)  
 성명 박영대 (서명)  
 성명 최승룡 (서명)  
 성명 이광연 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 간호 펌프장

□ 시설규모 : 450HP X 6, 650HP X 3, 400HP X 1, 700HP X 3, 1200HP X 4

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	이상없음	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	이상없음	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	이상없음	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항		

2018. 9. 6.

○ 점검자 (시청) : 직 6급

직 9급

○ 점검자 (구청) : 직 1급

직 임기제 마료

성명 정희병희 (서명)

성명 김민석 (서명)

성명 지동환 (서명)

성명 함영인 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 대림3역(신시)

□ 시설규모 : 1500HPx2, 600HPx2, 550HPx7, 400HPx1

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상 없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	우 수	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	· 유압관, 자중기, 수위계, 유압기 등 구체적 (2018년 10월 20일)	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	양 호	
13. 기타사항		

2018. 9. 4.

○ 점검자 (시청) : 직 6급  
                          직 9급  
○ 점검자 (구청) : 직 7급  
                          직 9급

성명 최병희 (서명)  
성명 김민석 (서명)  
성명 한승재 (서명)  
성명 이대성 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 홍사 펌프장

□ 시설규모 : 600HP X 3 - 350HP X 3

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상 없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	없음	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	이상 없음	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	양호	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	안됨	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	양호	
13. 기타사항	600HP 펌프를 2개, 350HP 펌프를 3개 600HP 3호기 이북 누수 <sup>가래</sup> 발생	

2018.

9.4.  
6차  
수9차  
8차  
7급

○ 점검자 (시청) : 직  
 직  
 ○ 점검자 (구청) : 직  
 직

성명 김민석 (서명)  
 성명 김민석 (서명)  
 성명 전영라 (서명)  
 성명 전아름기 (서명)



# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 : 대치 펌프장

□ 시설규모 : 1000HP X 6, 800HP X 6

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	· <del>큰 태풍 대비 점검 필요</del> 2대 중 (대 2626 24호)	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	이상없음	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	"	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	· CCTV 노후화로 인한 교체 필요	

2018. 9. 6.

○ 점검자 (시청) : 직 630  
                          직 930  
○ 점검자 (구청) : 직 670  
                          직 670

성명 최병희 (서명)  
성명 김민석 (서명)  
성명 임정호 (서명)  
성명 위재영 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문 점검표

□ 펌프장명 : 목동 펌프장

□ 시설규모 : 270HP X 2, 450HP X 6, 1200HP X 12, 1275HP X 13

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부	"	
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 영상감시설비 교체 진행중.</li> <li>· 2017 450HP X 6 설치, 2018 가동중이므로.</li> <li>· 양쪽 펌프 and packing 가동중 약속 누수 현상 발생</li> </ul>	

2018. 7. 11.

○ 점검자 (시청) : 직

직

8차

성명 최병희 (서명)

직

9차

성명 김민석 (서명)

○ 점검자 (구청) : 직

직

공영근

성명 이권리 (서명)

직

공영근

성명 손효진 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장 · 수문

# 점검표

□ 펌프장명 : 증산빗물펌프장

□ 시설규모 : 300HP x 3

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	〃	
3. 영상감시설비 동작상태	〃	
4. 배수펌프 동작상태	〃	
5. 수배전설비 동작상태	〃	
6. 전동밸브 동작상태	〃	
7. 제진기 동작상태	〃	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	〃	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	〃	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	〃	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	〃	
13. 기타사항	〃	

2018. 09. 05.

○ 점검자 (시청) : 직 2김민기  
 직 공영구  
 ○ 점검자 (구청) : 직 공영구  
 직 공영구

성명 김민기 (서명)  
 성명 공영구 (서명)  
 성명 공영구 (서명)  
 성명 이인재 (서명)

# 태풍 대비 빗물펌프장·수문 점검표

- 펌프장명 : 박의 빗물펌프장
- 시설규모 : 200HP차 , 335HP차

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)	이상없음	
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태	"	
3. 영상감시설비 동작상태	"	
4. 배수펌프 동작상태	"	
5. 수배전설비 동작상태	"	
6. 전동밸브 동작상태	"	
7. 제진기 동작상태	"	
8. 수위표 및 수위계 동작상태	"	
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태	"	
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태	"	
11. '18년 노후설비 교체공사 완료 여부		
12. 펌프장 주변 울타리 등 시설물 관리실태	"	
13. 기타사항	"	

2018. 09.01 .

- 점검자 (시청) : 직
- 점검자 (구청) : 직

공임 5  
공임 9  
공임 6  
가계 1

성명	백승현	(서명)
성명	박영대	(서명)
성명	최상우	(서명)
성명	신홍익	(서명)