

## □ 2018년 교통안전시설물 설치 요청 위치 및 위치도

### ○ 2018년 간이중앙분리대 설치 요청 위치

우선순위	도로명	시도/구도	설치 구간(위치)	연장(m)	필요성
1	정릉로	시도	정릉로 307~ 정릉로321 (정릉길음뉴타운경남 아너스빌앞~길음11 9안전센터)	94	고물상 주변으로 폐지수집 노인무단횡단 찾아 사고위험, 내부순환로 교각 사이 차량 교행 대형사고 우려 설치 필요
2	보국문로	시도	보국문로 4~보국문로87 (정릉우체국앞~정릉 4치안센터)	750	보행자 무단횡단 및 차량 중앙선침범 지점으로 사고위험 심각함,
3	동소문로20길	시도	동소문로20길 3~동소문로20길 43 (GS돈암야채왕점~세 븐일레븐편의점)	150	무단횡단 다발지점 및 이면도로상에서 중앙선침범불법회전으로 사고우려심각
4	아리랑로	시도	아리랑로4~아리랑로16 (GS성북시네마~새마 을금고삼선본점)	95	무단횡단 다발지점으로 사고예방위해 설치 필요
5	인촌로	시도	인촌로40~인촌로114 (안암초등학교입구~ 보문역)	290	무단횡단 다발지점 및 교통사망 사고지점으로 사고예방위해 설치 필요
6	정릉로	시도	정릉로 279 앞 (송덕초등학교 앞)	38	차량의 안전지대를 통한 불법차로변경 으로 교통사고 우려 심각하여 설치 필요


○ 2018년 간이중앙분리대 설치 요청 위치도

1. 정릉로 307 ~ 321위치도(정릉길음뉴타운경남아너스빌앞~길음119안전센터)



- 위 장소는 고물상 주변으로 폐지수집 노인의 무단횡단이 잦은 곳으로 사고 위험성이 높아 간이중앙분리대 설치 필요

## 2. 보국문로 4 ~ 87 위치도(정릉우체국앞~정릉4치안센터)



- 보행자 무단횡단 및 차량 중앙선침범 지점으로 사고위험이 심각하여 간이중앙분리대 설치 필요

3. 동소문로20길 3 ~ 43(GS돈암야채왕점~세븐일레븐편의점)



- 무단횡단 다발지점 및 왕복2차로 상에서 중앙선침범 불법유턴으로 교통사고 위험이 심각하여 간이중앙분리대 설치 필요

#### 4. 아리랑로 4 ~ 16(GS성북시네마~새마을금고삼선본점)



- 무단횡단 다발지점으로 사고예방을 위해 설치 필요

5. 인촌로 40 ~ 114(안암초등학교입구~보문역)(다리구간제외)



- 무단횡단 다발지점 및 교통사망 사고지점으로 사고예방위해 설치 필요

## 6. 정릉로 송덕초교 앞 위치도(송덕초교 앞)



- 차량의 안전지대를 통한 불법차로변경으로 교통사고 우려 심각하여 설치 필요