

시 민

주무관	주무관	시설개선과장				
협 조						
				주무관		
				주무관		
			주무관			

문서번호	시설개선과-7933
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	

I·SEOUL·U  
너와 나의 서울

 내 손안에 서울  
mediahub.seoul.go.kr

# 2018년 추석대비 건축·토목분야 시설물 안전점검 결과보고

2018. 9.

# 2018년 추석대비 건축·토목분야 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1,2수영장, 효창운동장, 구의야구공원
2. 점검기간 : 2018. 9. 3. ~ 9. 14.
3. 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반침하 여부	<p>동문 옆 보도블록 침하</p> 	<p>트랜치 우수관 교체에 따른 침하로 추정되어 하자 보수 실시(연간단가 보수 조치)</p> 	
건물 보조부재 등 안전성 여부	특이사항 없음	—	
보도, 석축 등 이상여부	특이사항 없음	—	
시설물 파손 등 안전에 지장여부	특이사항 없음		
기타사항	특이사항 없음	—	

2018. 9. 19.

점검자 :	지방시설주사보	강 서 구
	지방시설주사보	오 상 호
	지방시설주사보	윤 용 호
	지방시설주사보	임 신 택