

|      |            |
|------|------------|
| 문서번호 | 시설개선과-7874 |
| 결재일자 | 2018.9.18. |
| 공개여부 | 대시민공개      |
| 방침번호 |            |

시 민

|     |              |
|-----|--------------|
| 주무관 | 시설개선과장       |
| 황인정 | 09/18<br>정경수 |
| 협 조 | 주무관 지양수      |
|     | 주무관 안영찬      |



**- 2018년 추석 대비 기계·소방분야 -**  
**시설물 안전점검 결과보고**

| 추진근거 | 대내(외) 협력 현황 |      |      | 사 업 비 |
|------|-------------|------|------|-------|
|      | 부서(단체)명     | 협의내용 | 협의결과 |       |
|      |             |      |      |       |
|      |             |      |      |       |






2018. 9. 18(화)



**체육시설관리사업소**  
**(시설개선과)**

**작성 자** 시설개선과장 : 정경수 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

# - 2018년 추석 대비 기계·소방분야 - 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실주경기장, 잠실야구장, 잠실실내체육관, 잠실제1·2수영장, 효창운동장, 구의야구공원
2. 점검기간 : 2018. 9. 3 ~ 9. 14
3. 점검 및 조치현황

| 구 분                       | 점검결과  | 조치사항  |
|---------------------------|---|---|
| 냉난방설비,<br>급배수설비 등<br>이상여부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다기계실 정수 및 드레인 배관 누수<br/></li> <li>- 실내체육관 보조배구장 커버 미설치<br/></li> <li>- 제2수영장 온수계량기 및 밸브 고장<br/></li> <li>- 실내체육관 유니트 쿨러 응축수 드레인 누수<br/></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간단가 작업지시 : 누수부위 수리</li> <li>- 전문업체 선정후 작업지시 : 안전커버 설치</li> <li>- 연간단가 작업지시 : 계량기 및 밸브교체</li> <li>- 연간단가 작업지시 : 누수부위 11개소</li> </ul> |
| 펌프류, 탱크류 등<br>이상여부        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내체육관 냉수순환펌프 고장<br/></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간단가 작업지시 : 냉수순환펌프 교체</li> </ul>   |

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| <p>펌프류, 탱크류 등 이상여부</p>               | <p>- 주경기장 가계실 오수펌프 고장</p>  <p>- 제1수영장 배수펌프 고장</p>  | <p>- 연간단가 작업지시<br/>: 오수펌프 및 배수펌프 교체</p> |
| <p>공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부</p>     | <p>- 제2수영장 공동구 사다리 부식</p>  | <p>- 연간단가 작업지시<br/>: 사다리 철거 후 재설치</p>   |
| <p>가스밸브, 가스감지기 등 이상여부</p>            | <p>- 이상없음</p>  |   |
| <p>소화기, 경보기, 소화전, 펌프등 소방설비 상태 전반</p> | <p>- 주경기장 스프링클러 2차측 배관 연결부위 누수</p>   | <p>- 연간단가 작업지시</p>                      |
| <p>기타사항</p>                          | <p>- 이상없음</p>  |   |

2018. 9. 18.

점검자 : 지방공업주사 지 양 수  
지방공업주사 황 인 정  
지방공업주사보 이 준 모  
지방임기제서기보 안 영 찬