

# 전기·통신분야 시설물 안전점검 결과보고

○점검대상 : 목동야구장, 목동종합운동장

○점검기간 : 2018. 09 . 14

○점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
공동구 특고압 케이블, 수.배전설비 및 공원등 점등상태 이상여부	이상없음		
전기 난방설비 및 전원 등 이상여부	이상없음		
수.배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부	이상없음		
통신케이블 및 교환설비, 음향 및 전광판설비 등 이상여부	이상없음		
기타사항	이상없음		

2018. 9. 14.

점 검 자 : 권정호, 최희곤

# 기계·소방분야 시설물 안전점검 결과보고

- 점검대상 : 목동운동장, 신월야구공원
- 점검기간 : 2018.09.03. ~ 2018.09.14.
- 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
냉·난방설비, 급·배수설비 등 이상여부	- 냉,난방 작동 상태 : 이상없음 - 화장실 및 음수대 급·배수시설 : 이상없음		
펌프류, 탱크류 등 이상여부	- 온수순환펌프 및 배수펌프 : 이상없음 - 야구장 전기온수기 등 : 이상없음		
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 공동구 급수배관, 배수관 등 : 이상없음 - 공동구 배수시설 : 이상없음		
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부	- LPG가스시설 : 이상없음		
소화기, 경보기, 소화전 펌프 등 소방설비 상태	- 화재수신기 연동상태 : 양호 - 소화기 외관 및 압력상태 : 양호 - 소화전 펌프 누수여부 : 양호 - 자탐설비 작동여부 : 작동불량 - 피난유도등 : 양호	자탐설비 보수중	
기타사항			

2018. 9. 14.

점 검 자 : 안덕규, 김근욱

# 건축·토목분야 시설물 안전점검 결과보고

- 점검대상 : 목동운동장, 신월야구공원
- 점검기간 : 2018.09.03. ~ 2018.09.14.
- 점검결과

구 분	점검결과	조치사항	비 고
건축물 주위 지반 침하 여부	양호	-	토목분야
건물 보조부재 등 안전성 여부	양호	-	건축분야
보도, 석축 등 이상여 부	양호	-	토목분야
시설물 파손 등 안전 에 지장여부	양호	-	토목분야
기타사항			

2018. 9. 14.

점검자 : 이승언, 강남규, 박병규, 왕민규

# 조경분야 시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 조경시설물
2. 점검기간 : 2018.09.03.~9.14. 추석대비
3. 점검결과 : 2018.09.14~현재

구 분	점검결과	조치사항	비 고
수목 및 조경시설물 관리상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦버즘나무 위험수목 제거후 맹아지 돌출, 조릿대 3개소 전정 필요함.</li> <li>◦여름꽃모 화분 및 화단 폐화 제거</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦버즘나무 맹아지 제거 및 조릿대 3개소 강전정 완료후 정리</li> <li>◦폐화분 제거후 가을 꽃모 백일홍등 식재완료</li> </ul>	
조경장비 관리상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦동력전정기, 엔진톱 사용후 덮개설치 보관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦고장시 수시로 수리후 사용</li> </ul>	
기타 안전사고 발생 가능시설 점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦야구장주변 환경개선공사로 이동 화분 통행 불편</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦포장공사 완료로 정 위치에 이동 예정</li> </ul>	
기타사항 (안전대진단 미조치 사항 조치진행사항)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦현장확인 미조치 사항없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦현장확인 미조치 사항없음</li> </ul>	

2018. 09. 14.

점검자 : 송점서, 김은영