

시 민

문서번호	시설개선과-7908
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주무관	시설개선과장
안현미	이영교	09/18 정경수
협조	주무관 주무관	안봉환 조근상

**- 2018년 추석대비 시설물 안전점검 -**  
**조경분야 점검 결과보고**

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2018. 9.

**체육시설관리사업소**  
**[시설개선과]**

## 조경분야(수목, 조경시설물) 안전점검표

1. 추진근거 : 2018년 추석대비 시설물 안전점검 추진계획  
(시설개선과-7183, 2018.8.28)

2. 점검개요

- 점검대상: 잠실운동장, 효창운동장, 구의야구공원
- 점검내용: 수목 및 조경시설물 상태, 잔디그라운드 상태, 조경장비 상태, 기타 안전사고 발생 가능시설 점검 등
- 점검기간: 2018. 09. 03. ~ 09. 14.
- 점검자: 이영교, 안봉환, 안현미, 조근상, 송동욱, 김종선

3. 점검결과

- 잠실종합운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○점검대상: 녹지대 55,080㎡, 조경수목 138종 127,784주 ○점검결과: 이상없음	○없음	
조경장비 상태	○장비현황: 트랙터 등 26종 99점 ○점검결과: 이상없음	○없음	
조경시설물 상태	○점검대상 -생활체육: 풋살구장, 스윙워커 등 11종 14점 -조경시설: 그늘막, 원두막, 장미아치, 등의자 등 16종 278점 ○점검결과: 이상없음	○없음	
잔디그라운드 상태	○점검대상: 주보조경기장, 파크골프장 ○점검결과 -주·보조경기장 및 파크골프장 잔디가 짚은 행와 이용객 증가 등으로 인해 훼손이 심함 -파크골프장 야간 무단 이용자 단속 필요	○주·보조경기장 : 배토, 시비, 보식 등 지속적 인 관리작업 시행 중 ○파크골프장 -그린 9개소 양잔디 정비완료 -수시 순찰로 무단 이용자 단속	
기타 안전사고 발생 가능시설	○해당사항 없음	○없음	

● 호창운동장

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○점검대상: 운동장 외곽 녹지대 ○점검결과: 이상없음	○없음	
잔디그라운드 상태	○점검대상: 인조잔디 9,600㎡ ○점검결과: 이상없음	○없음	

● 구의야구공원

구 분	점검결과	조치사항(계획)	비고
수목 상태	○점검대상: 철쭉, 느티, 현사시, 상수리, 야카시아나무 등 11,589주 ○점검결과: 이상없음	○없음	
조경시설물 상태	○점검대상: 파고라 3, 의자 12, 운동기구 4개소 등 ○점검결과: 이상없음	○없음	
잔디그라운드 상태	○점검대상: 인조잔디 12,192㎡ ○점검결과: 이상없음	○없음	

끝.