

서비스 결과 보고서

접수번호. 20180905019

병원명. 성북구보건소 Tel. _____

주소. 서울 성북구 화랑로 63 (하월곡동)

제품명(Model). CXD-RD85DII 제조번호(S/N). 1108088

방문일자. 2018/09/05 설치일자. 2011/08/31

총 인원. 2 명 소요시간. 2 시간 0 분

구분. A/S(무상) B/S 유지보수 On-Call 설치 검사 기타

접수내역 JW DIGITAL XR유지보수점검

조치내역 제너레이터및 PCB점검
 스탠드구동점검
 디텍터 및 이미지점검
 워크스테이션 및 프로그램 점검
 장비세척 및 데이터베이스 정리 완료.

수리 후 의견

NO	무상부품		유상부품		
	부품명	수량	부품명	수량	단가
1					
2					
3					
4					
5					
6			총금액		

서비스원 성명 이명석 고객 성명 이주화

서비스원 서명란  고객 서명란 