

[폭염 피해 예방] 비상근무 일지(답십리 본사)

2018.08.11.(토)

전산기계실 온도				
시간	항온항습기 #1 (세일공조)	항온항습기 #2 (AR)	UPS실 에어컨 (캐리어)	UPS실 냉난방기 (LG)
09:00 ~ 10:00	22.4	24.3	18	22
10:00 ~ 11:00	22.6	24.5	18	21
11:00 ~ 12:00	22.5	24.5	18	22
12:00 ~ 13:00	22.8	24.7	22	22
13:00 ~ 14:00	22.8	24.8	18	22
14:00 ~ 15:00	22.9	24.9	22	22
15:00 ~ 16:00	23.0	24.8	22	22
16:00 ~ 17:00	23.0	24.7	20	22
17:00 ~ 18:00	22.8	24.9	18	22
정보화장비 가동상태				
서버	저장장비	네트워크	보안장비	소프트웨어
이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
설비 가동상태				
UPS	분전반	항온항습기	화재감기지	소화설비
특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음
비상 근무자				
IT기획처		유지관리업체(네오위드넷)		
최영민		성한권		

[폭염 피해 예방] 비상근무 일지(답십리 본사)

2018.08.12.(일)

전산기계실 온도				
시간	항온항습기 #1 (세일공조)	항온항습기 #2 (AR)	UPS실 에어컨 (캐리어)	UPS실 냉난방기 (LG)
09:00 ~ 10:00	22.9	24.7	18	22
10:00 ~ 11:00	22.8	24.8	18	22
11:00 ~ 12:00	22.7	24.7	21	22
12:00 ~ 13:00	22.8	24.9	19	22
13:00 ~ 14:00	22.9	24.8	18	22
14:00 ~ 15:00	23.0	24.7	19	22
15:00 ~ 16:00	22.9	24.7	18	22
16:00 ~ 17:00	22.9	24.7	19	22
17:00 ~ 18:00	22.8	24.8	21	22
정보화장비 가동상태				
서버	저장장비	네트워크	보안장비	소프트웨어
이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
설비 가동상태				
UPS	분전반	항온항습기	화재감기지	소화설비
특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음	특이사항없음
비상 근무자				
IT기획처		유지관리업체(네오위드넷)		
이진원		성한준		