


9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 27 개	48	6	6
1	'18.09.19.	노들섬 특화공간 조성사업(기계)	5	1	1
2		노들섬 특화공간 조성사업(전기)			
3		노들섬 특화공간 조성사업(통신)			
4	'18.09.19.	중랑물재생센터 총인시설 설치공사(기계)	5	3	3
5		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(전기)			
6		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(통신)			
7	'18.09.20.	세종대로 역사문화 특화공간 조성 기계설비공사	5	0	0
8		세종대로 역사문화 특화공간 조성 전기공사			
9		세종대로 역사문화 특화공간 조성 통신공사			
10	'18.09.20.	서울기록원 건립 기계공사	5	0	0
11		서울기록원 건립 전기공사			
12		서울기록원 건립 통신공사			
13	'18.09.19.	시민생활사박물관 조성사업(기계)공사	5	0	0
14		시민생활사박물관 조성사업(전기)공사			
15		시민생활사박물관 조성사업(통신)공사			
16	'18.09.19.	월드컵대교 건설 전기공사	3	0	0
17	'18.09.19.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	3	1	1
18		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
19		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
20	'18.09.19.	남산예장자락재생사업(전기)	4	1	1
21	'18.09.20.	장안교 경과조명 개선 전기공사	3	0	0
22	'18.09.19.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	5	0	0
23		시립노원청소년직업체험센터 신축 전기공사			
24		시립노원청소년직업체험센터 신축 통신공사			
25	'18.09.19.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	0	0
26		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
27		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	전태일 노동복합시 설 리모델링	 설명: 소화기 불량(압력계 파손)	 설명: 소화기 교체	
2	남산예장자락 재생사업	 설명: 공사현장 소화기 미비치	 설명: 이동식소화기 비치 완료	
3	노들섬 특화공간 조성사업	 설명: 가설분전반 설치위치 불안전 및 통행로	 설명: 가설 분전반 안전위치 및 통행 간섭 배제	
4		 설명: 용접작업불티방지포미사용	 설명: 용접작업 불티방지포 조치	
5	중량물재생센터 3차(층인)차다시설 설치 공사	 설명: 작업후 정리정돈 미비	 설명: 작업후 정리정돈 조치	
6		 설명: 전도방지대 미사용	 설명: 전도방지대 사용 조치	