

09월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과











(방재시설부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개	50	21	21
1	2018.9.12	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	2018.9.13	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	2018.9.19	양평 1 유수지 CSOs저류조 설치공사	4	2	2
4	2018.9.12	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	3	3
5	2018.9.12	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	1	1
6	2018.9.12	중랑물재생센터 3차 처리시설 설치사업	6	2	2
7	2018.9.18	서초~방배로간 도로개설공사	4	3	3
8	2018.9.18	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	3	2	2
9	2018.9.12	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	2	2
10	2018.9.18	남산예장자락 재생사업	7	1	1
11	2018.9.12	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	6	-	-
12	2018.9.18	난지물재생센터 환경개선사업	3	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 이탈방지고리설치 미흡	설명: 이탈방지 고리 설치	
				
		설명: 조명등 유리커버 탈락	설명: 유리커버 부착 조치	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 공사용 도로 정비 미흡	설명: 정비 완료	
				
		설명: 터널내 조명 미작동	설명: 투광등 정비 완료	
				
		설명: 슬링벨트 훼손	설명: 슬링벨트 교체 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평 1 유수지 CSOs저류조 설치공사			
		설명: 관리자책임자 미부착	설명: 관리자책임자 부착	
				
		설명: 계단 난간대 미설치	설명: 계단 난간대 설치	
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		설명: 경사로 나무 돌출	설명: 진입로 정비 완료	
				
		설명: 방호선반 높이 미확보	설명: 방호선반 높이 미확보	
				
		설명: 투광등 커버 미설치	설명: 투광등 커버 설치 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	디지철3단지~두산길간 지하차도 건설공사			
		설명: 통로 매트 관리 미흡	설명: 통로 매트 재 정비	
6	중량물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치공사			
		설명: 작업장 주변 정리 불량	설명: 주변 정리 완료	
				
		설명: 생명줄 미설치	설명: 생명줄 설치	
7	서초역~방배로간 도로개설공사			
		설명: 승강설비 안전난간 파손	설명: 승강설비 안전난간 보수	
				
		설명: 가스절단대차 인양로프 불량	설명: 가스절단대차 인양로프 교체	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
8	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업			
		<p>설명: 굴삭기 버킷 안전핀 미체결</p>	<p>설명: 버킷 안전핀 체결 조치</p>	
				
		<p>설명: 토공구간 단부 안전 미흡</p>	<p>설명: 단부구간 접근금지 조치</p>	
9	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업			
		<p>설명: 비산먼지 발생</p>	<p>설명: 살수작업 주기적 실시</p>	
				
		<p>설명: 개구부 추락 위험</p>	<p>설명: 안전시설물 설치</p>	
10	남산예장자락 재생사업			
		<p>설명: 개구부 덮개 미설치</p>	<p>설명: 개구부 덮개 설치</p>	