

# ' 18년 9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도사업부)

## □ 안전점검의 날 현장점검 실시

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계		16	14	14
1	2018.09.19	신림선 도시철도 민간투자사업 1공구	5	4	4
2	2018.09.20	신림선 도시철도 민간투자사업 2공구	5	6	6
3	2018.09.20	신림선 경전철 민간투자사업 3공구	6	4	4

## □ 점검 및 조치결과

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
1	개착구간 (101,103정거장, 104정거장 정확소)	지하작업장 가설계단 설치 방향과 동일하게 토공부 통로 확보 요망 (자재 및 쓰레기 반출, 정리 포함)	자재와 쓰레기 반출 및 정리 완료 안전사고 방지를 위한 우선 조치(타 포린, 안전로우프)를 취하였으며, 향후 가설계단 위치를 조정할 예정임	
2	102E환기구	어스양카 보호캡 정비 요망	벗겨진 보호캡 추가 설치 및 정비 완료	
3	102E환기구	갱문 강관 비계 가새 보강 요망	가새 보강 완료	
4	103정거장	지하작업장 강재 제작 작업 시 바닥 평탄성 확보 요망	평탄성을 확보 후 작업 실시	
5	104S 환기구	가설분전함 잠금상태 불량	가설분전함 잠금 확인	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
6	105정거장	토사반출구 낙하물방지망 관리 미흡	토사반출구 낙하물방지망 설치 완료	
7	105정거장	작업장 내 복공판 틈새보강 요망	작업장 내 복공판 틈새보강 완료	
8	108정거장	에어간판 작동 요망	에어간판 작동 실시	
9	108S 환기구	비상조명등 작동상태 불량	비상조명등 수리완료	
10	108S 환기구	가설분전반 잠금상태 불량	가설분전반 잠금확인	
11	110E환기구	도로측 보행자 통행로구간 시점부 안전휀스 하단부 틈새 발생으로 우수 유입 방지토록 막음 조치 필요	우수 유입 방지토록 모래마대 막음 조치	
12	109정거장	복공판 설치 토사 굴착 경사부 끝단에 안전난간 보완 추가설치	안전난간 추가설치로 추락 방지 조치	
13	109정거장	양수기 설치부 안전망 설치	양수기 설치부 안전망 설치 조치	
14	111정거장	시점부에 양수기 정상가동 여부 확인	자동 센서 양호하게 작동됨	

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		지하작업장 기설계단 설치 방향과 동일하게 토공부 통로 확보 요망 (자재 및 쓰레기 반출, 정리 포함)	자재와 쓰레기 반출 및 정리 완료 안전사고 방지를 위한 우선 조치(타포린, 안전로우프)를 취하였으며, 향후 기설계단 위치를 조정할 예정임	
2	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		어스양카 보호캡 정비 요망	벗겨진 보호캡 추가 설치 및 정비 완료	
3	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		갱문 강관 비계 가새 보강 요망	가새 보강 완료	
4	신림선도시철도 민간투자사업(1공구)			
		지하작업장 강재 제작 작업 시 바닥 평탄성 확보 요망	평탄성을 확보 후 작업 실시	
5	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		기설분전함 잠금상태 불량	기설분전함 잠금 확인	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		토사반출구 낙하물방지망 관리 미흡	토사반출구 낙하물방지망 설치 완료	
7	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		작업장 내 복공판 틈새보강 요망	작업장 내 복공판 틈새보강 완료	
8	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		에어간판 작동 요망	에어간판 작동 실시	
9	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		비상조명등 작동상태 불량	비상조명등 수리완료	
10	신림선도시철도 민간투자사업(2공구)			
		가설분전반 잠금상태 불량	가설분전반 잠금확인	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
11	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		도로측 보행자 통행로구간 시점부 안전휀스 하단부 틈새 발생으로 우수 유입 방지토록 막음 조치 필요	우수 유입 방지토록 모래마대 막 음 조치	
12	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		복공관 설치 토사 굴착 경사부 끝단에 안전난간 보완 추가설치	안전난간 추가설치로 추락 방지 조치	
13	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		양수기 설치부 안전망 설치	양수기 설치부 안전망 설치 조치	
14	신림선도시철도 민간투자사업(3공구)			
		시점부에 양수기 정상가동 여부 확인	자동 센서 양호하게 작동됨	