









9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과








(도시철도토목부)

안전점검의 날 개최 개요(총괄)

| 연번 | 일 시 | 대상공사장 | 참여인원 (명) | 지적건수 (건) | 조치건수 (건) |
|----|----------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | 계 | 총 9개 | 28 | 10 | 11 |
| 1 | '18.09.7 | 918공구 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | '18.09.7 | 919공구 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | '18.09.7 | 920공구 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | '18.09.7 | 921공구 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | '18.09.6 | 922공구 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | '18.09.7 | 923공구 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | '18.09.6 | 하남1-1공구 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | '18.09.6 | 하남1-2공구 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | '18.09.7 | 하남케도1공구 | 3 | 0 | 0 |

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

| 연 번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|--------|----------------|---|--|----|
| 1 | 서울지하철 918공구 |  |  | |
| | | 설명: 빗물받이 점검 | 설명: 빗물받이 정비조치완료 | |
| 2 | 서울지하철 918공구 |  |  | |
| | | 설명: 보도 인접 녹지구간 정비 | 설명: 보도인접 녹지구간 정비완료 | |
| 3 | 서울지하철 919공구 |  |  | |
| | | 설명: 신설 빗물받이 정비 | 설명: 신설빗물 받이 정비 완료 | |
| 4 | 서울지하철 920공구 |  |  | |
| | | 설명: 보도공사구간 자재정비 | 설명: 보도공사구간 자재정비 완료 | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|----------------|---|--|----|
| 5 | 서울지하철 921공구 |  |  | |
| | | 설명: 골재 잔재 제거 요 | 설명: 골재 잔재 청소 조치완료 | |
| 6 | 서울지하철 921공구 |  |  | |
| | | 설명: 보행통로 정비 요 | 설명: 보행통로 정비 완료 | |
| 7 | 서울지하철 922공구 |  |  | |
| | | 설명: 가설사물실 전선 정비 요 | 설명: 전선 정비 완료 | |
| 8 | 서울지하철 922공구 |  |  | |
| | | 설명: 차선도색 정비 요 | 설명: 차선 도색 정비 완료 | |

| 연번 | 공사명 | 점검내용 | 조치결과 | 비고 |
|----|----------------|---|--|----|
| 9 | 서울지하철 923공구 |  |  | |
| | | 설명: 배수시설 점검 활동 | 설명: 빗물받이 점검활동 | |
| 10 | 하남1-1공구 |  |  | |
| | | 설명 : 공사안내표지판 고정조치 요망 | 설명 : 공사안내표지판 고정 조치 완료 | |
| 11 | 하남1-1공구 |  |  | |
| | | 설명: 위험물저장소앞 유해물질 | 설명: 위험물저장소앞 유해물 질 이동 조치 | |
| 12 | 하남1-2공구 |  |  | |
| | | 설명 : 분전반 가동상태 알림 표기 미부착 | 설명: 분전반 가동상태 알림 표기 부착 | |