





○ 위치도 및 현황사진(노량진동 214-8)

	
<p>위치도</p>	<p>현장사진</p>
	
<p>표면손상 및 파손등으로 긴급 정비 필요</p>	

○ 위치도 및 현황사진(대방동 391-608)

	
<p>위치도</p>	<p>현장사진</p>
	
<p>하수관로 파손 및 침하로 보도구간 함몰이 진행되고 있어 긴급정비 필요</p>	

○ 위치도 및 현황사진(흑석동 204-171)

	
<p>위치도</p>	<p>현장사진</p>
<p>하수관로 파손 및 침하로 보도구간 함몰이 진행되고 있어 긴급정비 필요</p>	