


10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 25 개	48	5	5
1	'18.10.17.	노들섬 특화공간 조성사업(기계)	5	0	0
2		노들섬 특화공간 조성사업(전기)			
3		노들섬 특화공간 조성사업(통신)			
4	'18.10.17.	강남순환 8공구 구룡지하차도 전기공사	3	0	0
5	'18.10.18.	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 기계공사	4	0	0
6		서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 전기공사			
7	'18.10.17.	서울기록원 건립 기계공사	5	0	0
8		서울기록원 건립 전기공사			
9		서울기록원 건립 통신공사			
10	'18.10.17.	시민생활사박물관 조성사업(기계)공사	5	1	1
11		시민생활사박물관 조성사업(전기)공사			
12		시민생활사박물관 조성사업(통신)공사			
13	'18.10.18.	월드컵대교 건설 전기공사	3	0	0
14	'18.10.17.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	6	1	1
15		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
16		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
17	'18.10.17.	남산예장자락재생사업(전기)	3	0	0
18	'18.10.17.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	5	3	3
19		시립노원청소년직업체험센터 신축 전기공사			
20		시립노원청소년직업체험센터 신축 통신공사			
21	18.10.17.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	0	0
22		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
23		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			
24	18.10.17.	서초역~방배로간 도로개설 전기공사	4	0	0
25		서초역~방배로간 도로개설 통신공사			

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	시민사생활 박물관 조성사업			
		설명: 이동식 비계 아웃트리거 미설치	설명: 이동식 비계 아웃트리거 설치	
2	전태일 노동복합시 설 리모델링			
		설명: 비계 체결 불량	설명: 비계 체결 조치	
3				
		설명: 일반콘센트 사용	설명: 공사용 방수콘센트로 교체	
4	시립노원청소 년직업체험센 터 신축공사			
		설명: 전선 피복 불량	설명: 전선피복 보완 및 콘센트 교체	
5				
		설명: 비계 아웃트리거 미설치	설명: 비계 해체 후 사용 중지	