












간선도로 보도구간 합동순찰 지적사항

연번 (사진번호)	위 치	지적내용	현황사진	비고
1	성북로 11	보도 노후		도로과
2	성북로 11	마을버스 안내표지 훼손		교통행정과
3	성북로 11	블라드 철거 (보행장애)		교통행정과
4	성북로 23	보도블록 이격		도로과
5	성북로 25	블라드 파손		교통행정과
6	성북로 27	블라드 파손		교통행정과

연번 (사진번호)	위 치	지적내용	현황사진	비고
7	성북로 37	제설함내 자재 미비		성북동 주민센터
8	성북로 39	노후 반사경 철거		교통행정과
9	성북로 45	자전거 이동 조치		교통행정과
10	성북로 39-1	블라드 გადა 설치 (보행장애)		교통행정과
11	성북로13길 2	블라드 파손		교통행정과
12	성북로 75	보도 침하		도로과

연번 (사진번호)	위 치	지적내용	현황사진	비고
13	성북로 77	가로수분 정비		공원녹지과
14	성북로 77	가로수분 정비		공원녹지과
15	성북로 81	교통표지판 불량		교통행정과
16	성북로 83	새마을기 게양대 철거 요망		자치행정과
17	성북로 89	보도블록 탈락		도로과
18	혜화로 88	보도 노후		도로과

연번 (사진번호)	위 치	지적내용	현황사진	비고
19	성북로 14 (대성 인테리어앞)	볼라드 파손		교통행정과
20	성북로 일대	불법 주정차 (단속 요망)		교통지도과
21	성북동 주민센터앞	공사자재 방치		건축과
22	성북로 66	볼라드 철거 (통행 장애)		교통행정과
23	성북로 11 (성광크리닝 앞)	웬스 파손		교통행정과