

# 11월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과










(방재시설부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

| 연번 | 일 시        | 대상공사장                       | 참여인원<br>(명) | 지적건수<br>(건) | 조치건수<br>(건) |
|----|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 계          | 총 11개                       | 55          | 25          | 25          |
| 1  | 2018.11.15 | 서울제물포터널<br>(1공구)건설공사        | 4           | 2           | 2           |
| 2  | 2018.11.08 | 서울제물포터널<br>(2공구)건설공사        | 4           | 3           | 3           |
| 3  | 2018.11.21 | 양평 1유수지<br>CSOs저류조 설치공사     | 4           | 2           | 2           |
| 4  | 2018.11.14 | 신월<br>빗물저류배수시설<br>방재시설 확충공사 | 3           | 3           | 3           |
| 5  | 2018.11.19 | 디지털3단지~두산길간<br>지하차도 건설공사    | 3           | 1           | 1           |
| 6  | 2018.11.07 | 중량물재생센터<br>3차 처리시설 설치사업     | 6           | 2           | 2           |
| 7  | 2018.11.26 | 서초~방배로간<br>도로개설공사           | 4           | 2           | 2           |
| 8  | 2018.11.21 | 서남물재생센터<br>고도처리 및 시설현대화     | 3           | 2           | 2           |
| 9  | 2018.11.16 | 탄천물재생센터<br>3차 처리시설 설치사업     | 3           | 3           | 3           |
| 10 | 2018.11.16 | 서남물재생센터<br>3차 처리시설 설치사업     | 6           | -           | -           |
| 11 | 2018.11.21 | 남산예장자락<br>재생사업              | 6           | 2           | 2           |
| 12 | 2018.11.19 | 난지물재생센터<br>환경개선사업           | 3           | -           | -           |
| 13 | 2018.11.08 | 서남물재생센터<br>3차충인 처리시설        | 6           | 3           | 3           |





□ 점검 및 조치결과(세부내용)

| 연번  | 공사명  | 점검내용  | 조치결과   | 비고 |
|---|--|---|--|----|
| 1   | 서울제물포터널<br>(1공구)건설공사   |    |    |    |
|   |  | <p>설명: 도로래 조임상태 확인요</p>   | <p>설명: 도로래 조임 상태 확인</p>  |    |
|   |  |    |    |    |
|   |  | <p>설명: 과부하 표시 삼색등 작동 불량</p>   | <p>설명: 조치 완료</p>   |    |
| 2   | 서울제물포터널<br>(2공구)건설공사   |  |  |    |
|   |  | <p>설명: 인력리프트 출입문 부식</p>   | <p>설명: 출입문 교체 완료</p>   |    |
|   |  |  |  |    |
|   |  | <p>설명: 터널내 전선 미거치 사용</p>  | <p>설명: 전선 거치대 거치 완료</p>  |    |
|  |  |   |  |    |
| <p>설명: 통로용 계단 난간대 미설치</p>   | <p>설명: 난간대 설치 완료</p>   |   |  |    |

| 연번  | 공사명  | 점검내용  | 조치결과   | 비고 |
|---|--|---|--|----|
| 3   | 양평 1 유수지 CSOs저류조 설치공사  |    |    |    |
|   |  | 설명: 발전기 소화기 미배치   | 설명: 발전기 소화기 배치   |    |
|   |  |    | 폐기   |    |
|   |  | 설명: 와이어로프 폐기 요  | 설명: 폐기 완료  |    |
| 4   | 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사  |  |  |    |
|   |  | 설명: 유자관라주작구 진입로 확보 미흡   | 설명: 진입로 확보 완료  |    |
|   |  |  |  |    |
|   |  | 설명: 주유기 위치 표시 미부착   | 설명: 주유기 위치 표시 부착 완료  |    |
|  |  | 설명: 철근대차 난간대 설치 완료  |  |    |



| 연번 | 공사명                            | 점검내용  | 조치결과   | 비고 |  |
|----|--------------------------------|---|--|----|--|
| 5  | 디지철3단지~두산길간<br>지하차도 건설공사       |    |    |    |  |
|    |                                | 설명: 임시포장 노면표시 안됨  | 설명: 임시포장 노면 표시   |    |  |
| 6  | 중량물재생센터<br>3차(총인) 처리시설<br>설치공사 |    |    |    |  |
|    |                                | 설명: 발끝막이판 미설치   | 설명: 발끝막이판 설치   |    |  |
|    |                                |   |   |    |  |
|    |                                | 설명: 안전난간, 추락방지망 미설치   | 설명: 안전난간, 추락방지망 설치   |    |  |
| 7  | 서초역~방배로간<br>도로개설공사             |  |  |    |  |
|    |                                | 설명: 핸드그라인더 덮개 미설치   | 설명: 핸드그라인더 덮개 설치   |    |  |
|    |                                |  |  |    |  |
|    |                                | 설명: 이동통로 발판 교체 요  | 설명: 가설발판으로 교체  |    |  |

| 연번  | 공사명  | 점검내용  | 조치결과   | 비고 |
|---|--|---|--|----|
| 9   | 서남물재생센터<br>고도처리 및<br>시설현대화사업   |    |    |    |
|   |  | <p>설명: 용접기 단자부 절연조치 미흡</p>  | <p>설명: 단자부 절연조치 완료</p>   |    |
|   |  |    |    |    |
|   |  | <p>설명: 단부 접근금지 조치 미흡</p>  | <p>설명: 단부 접근금지 조치 완료</p>   |    |
| 9   | 탄천물재생센터<br>3차(총인)처리시설  |  |  |    |
|   |  | <p>설명: 불티비산방지시설 미설치</p>   | <p>설명: 불티비산방지망 배치</p>  |    |
|   |  |  |  |    |
|   |  | <p>설명: 협착방지봉 설치 불량</p>  | <p>설명: 협착 방지봉 설치 완료</p>  |    |
|  |  | <p>설명: 안전실명제 부착</p>   |  |    |



| 연번              | 공사명                   | 점검내용  | 조치결과   | 비고 |
|-----------------|-----------------------|---|--|----|
| 11              | 남산예장자락<br>재생 사업       |    |    |    |
|                 |                       | 설명: 비계 진도방지 보강  | 설명: 비계 진도방지 서포트 보강   |    |
|                 |                       |    |    |    |
|                 |                       | 설명: 자재 구름 방지 필요   | 설명: 자재 구름방지 조치 완료  |    |
| 13              | 서남물재생센터<br>3차 총인 처리시설 |  |  |    |
|                 |                       | 설명: 사면처리부 보양 필요   | 설명: 사면보양 및 난간대설치   |    |
|                 |                       |  |  |    |
|                 |                       | 설명: 소화기 비치 요  | 설명: 소화기 비치   |    |
|                 |                       |  |  |    |
| 설명: 주변 정리 정돈 필요 | 설명: 정리정돈 완료           |   |  |    |