

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[밤고개로 확장공사(장기계속-1차)]

- 점검일시 : 2018.11.28 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 홍민철

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 보도상 전주 이설 후 보양조치가 미흡한 곳은 보양하기 바람 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		<p style="text-align: center;">2018.11.29</p> <p>보도철거후 방호시설 설치 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 도로 일부 철거구간이 파여 있어 차량 통행시 안전사고 위험이 있으니 보양조치 하기 바람 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		<p style="text-align: center;">2018.11.29</p> <p>아스팔트도로 파손부위 콘크리트채움/보강 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 주민 통행이 많은 버스정류장 주변에 보호조치가 미흡하니 보양조치 요망 ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		<p style="text-align: center;">2018.12.05</p> <p>버스정류장 주변 보양 및 통행로 기존 계단 철거 및 재설치 완료</p>	