

2018년도 도시녹화사업지 유지관리 미흡사례

1. 무학중 (에코스쿨, 2107)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
성동구	공공	옥상녹화	290	개방	○	김태은	2018.4.9.(월)	

○ 관찰자 의견

- 에코스쿨 조성시 식재된 대부분의 수목류, 초화류가 고사한 상태와 나지화가 관찰된
- 학교 옥상과 연결된 수도관과 목재 출입문이 파손되어 보수가 필요함

2. 면중초교 (에코스쿨, 2017)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
중랑구	공공	지상녹화	170	개방	×	김태은	2018.4.17.(화)	

○ 관찰자 의견

- 에코스쿨 조성시 식재한 대부분의 수목류, 초화류 고사
- 출입문과 울타리 사이에 빈 공간이 있고 출입문에 하자가 있어 사용이 불가능하므로 보수가 필요함

3. 수유중 (에코스쿨, 2013)

○ 현장 사진



○ 조성지

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
강북구	공공	혼합형	1,259	개방	×	김태은	2018.7.18.(화)	

○ 관찰자 의견

- 혼합종자파종지에 조성 시 식재된 초화류, 잡초와 이입식물이 구분이 안 될 정도로 관리 빈도가 낮아 이입식물 및 잡초의 피복도가 매우 높음.
- 장미식재 구간에서 나지화가 관찰됨

4. 동북초교 (에코스쿨, 2013)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
도봉구	공공	혼합형	312	개방	×	김태은	2018.5.14.(월)	

○ 관찰자 의견

- 식재한 식물을 발견할 수 없을 정도로 나지화 됨
- 전반적으로 예초 및 제초가 필요함
- 학교에서 옥상정원 관리에 소홀함

5. 상림작은마을도서관 (옥상녹화·텃밭 조성, 2015)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
은평구	공공	경량형	146	예약개방 (학생 안전사고 발생방지 및 보호)	○	신선옥	2018.4.17.(화)	

○ 관찰자 의견

- 전체적으로 관리 빈도가 낮아 조성시 식재한 식물들이 관찰할 수 없을 정도로 고사하였음.
- 지난해 식생한 덩굴식물과 숙근초화류 등 정리를 하지 않아 덩불을 이루고 있음.

6. 창서초교 (옥상녹화·텃밭 조성, 2015)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
서대문구	공공	혼합형	1,384	예약개방 (학생 안전사고 발생방지 및 보호)	○	신선옥	2018.9.18.(화)	

○ 관찰자 의견

- 지난해 방문 시까지 생육상태가 양호했던 흰말채나무, 회양목, 매화나무, 영산홍 등 관리미흡으로 대부분 고사하였음.
- 매듭풀, 애기땅빈대, 꿩이밥, 여뀌, 닭의장풀, 박주가리 등 세력이 강하고 번식력이 좋은 이입식물이 다량 관찰됨.

7. 강남성심병원 (공개공지 되살리기, 2013)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
영등포구	민간	지상녹화	160	개방	○	신선옥	2018.6.25.(월)	

○ 관찰자 의견

- 매년 미흡관리 대상지로 각종 생활쓰레기, 나뭇가지 등 관찰됨.
- 고사한 주목, 영산홍, 회양목 등 제거 및 보식이 필요해 보임.
- 강남성심병원 이용자, 성당 신자, 인근 주민들이 주로 이용하는 곳으로 유지관리가 필요해 보임.

8. 신림고 (에코스쿨, 2013)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
관악구	공공	목상녹화	168	예약개방 (학생 안전사고 발생방지 및 보호)	○	신선옥	2018.6.25.(월)	

○ 관찰자 의견

- 관리 빈도가 낮아 방치수준으로 관찰되며 지난해 식생했던 초화류 식물인 구절초와 이입식물인 매듭풀 등 마른가지로 덩불을 이루어 기존 식재된 식물들의 성장저해우려가 있으며 예초작업이 필요해 보임.
- 체계적인 관리와 이용이 필요해 보임.

9. 관악구 은천동 923 일대 (골목길 가꾸기, 2015)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
관악구	민간	지상녹화	3,817	개방	×	신선옥	2018.7.3.(화)	

○ 관찰자 의견

- 지난해 방문시와 같이 목재플랜터와 평상마루를 대부분 사적인 공간으로 이용하고 있음.
- 식재한 식물들의 관리 빈도가 낮아 생육상태가 불량한 곳이 자주 관찰됨.
- 전반적인 유지관리상태와 시설물 유지관리상태가 불량함.

10. 광문고 (에코스쿨, 2016)

○ 현장 사진



○ 조성지 개요

자치구	건물유형	녹화유형	면적(㎡)	개방여부	안내판 설치	관찰자	관찰일	비고
강동구	공공	지상녹화	730	개방	○	김태은	2018.9.4.(화)	

○ 관찰자 의견

- 대부분의 수목류 생육이 불량하거나 고사
- 조성 시 식재된 수목류, 초화류, 잡초와 이입식물이 구분이 안 될 정도로 관리 빈도가 낮아 이입 식물 및 잡초의 피복도가 매우 높음.