

# 준공 사진 대지

공사명 : 종암동97-1~1-47외 1개소 사각형거 보수보강공사

No.

1




위치	벽체	공 종	단면보수
공사 전	 <p>공사명 종암동97-1~1-47외 1개소 사각형거 보수보강공사 해 치 2면   280m~300m 공 종 사각형 비 고 22~42간</p>		
공사 중	 <p>공사명 종암동97-1~1-47외 1개소 사각형거 보수보강공사 해 치 2면   280m~300m 공 종 사각형 비 고 22~42간</p>		
공사 후	 <p>공사명 종암동97-1~1-47외 1개소 사각형거 보수보강공사 해 치 2면   280m~300m 공 종 사각형 비 고 22~42간</p>		

# 준 공 사 진 대 지

공사명 : 종암동97-1~1-47외 1개소 사각형거 보수보강공사

No.

2

위치	슬래브	공 종	단면보수
공 사 전	 <div data-bbox="560 891 719 972" style="font-size: small;">                     공사명 종암동97-1~1-47외1개소                      사각형거 보수보강공사                      면 적 5면   200m~220m                      공 용 시공현                      비 고 22~47간                 </div>		
공 사 중	 <div data-bbox="560 1429 719 1509" style="font-size: small;">                     공사명 종암동97-1~1-47외1개소                      사각형거 보수보강공사                      면 적 5면   200m~200m                      공 용 시공현                      비 고 22~47간                 </div>		
공 사 후	 <div data-bbox="560 1966 719 2047" style="font-size: small;">                     공사명 종암동97-1~1-47외1개소                      사각형거 보수보강공사                      면 적 5면   200m~200m                      공 용 시공현                      비 고 22~47간                 </div>		