


12월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 23 개	44	4	4
1	'18.12.19.	노들섬 특화공간 조성사업(기계)	5	3	3
2		노들섬 특화공간 조성사업(전기)			
3		노들섬 특화공간 조성사업(통신)			
4	'18.12.19.	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 기계공사	4	0	0
5		서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 전기공사			
6		서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 통신공사			
7	'18.12.19.	월드컵대교 건설 전기공사	3	0	0
8	'18.12.19.	양평1유수지 CSOs 저류조 설치 기계공사	3	0	0
9	'18.12.19.	시민생활사박물관 조성사업(기계)공사	5	0	0
10		시민생활사박물관 조성사업(전기)공사			
11		시민생활사박물관 조성사업(통신)공사			
12	18.12.19.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	5	4	4
13		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
14		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
15	18.12.19.	공공건축물 태양광 발전시설 설치공사	3	0	0
16	'18.12.19.	동부간선도로 확정(3공구) 전기공사	3	0	0
17	'18.12.19.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	5	0	0
18		시립노원청소년직업체험센터 신축 전기공사			
19		시립노원청소년직업체험센터 신축 통신공사			
20	'18.12.19.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	0	0
21		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
22		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			
23	'18.12.19.	서초역~방배로간 도로개설 전기공사	3	0	0

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	전태일 노동복합시설 리모델링 공사			
		설명: 콘센트 불량	설명: 콘센트 접지처리 및 불량 콘센트 반출	
2				
		설명: 핸드그라인더 덮개 없음	설명: 핸드그라인더 덮개 설치	
3				
		설명: 임시분전함 미시건	설명: 임시분전함 시건	
4				
		설명: 불티방지막 미사용	설명: 불티방지막 구비	