

12월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과











(방재시설부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개	46	20	20
1	2018.12.14	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	2018.12.13	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	2018.12.19	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	4	2	2
4	2018.12.19	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	3	3
5	2018.12.24	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	1	1
6	2018.12.12	중량물재생센터 3차 처리시설 설치사업	6	2	2
7	2018.12.18	서초~방배로간 도로개설공사	4	2	2
8	2018.12.06	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	3	-	-
9	2018.12.12	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	3	3
10	2018.11.16	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	6	-	-
11	2018.12.19	남산예장자락 재생사업	6	2	2
12	2018.11.19	난지물재생센터 환경개선사업	공사중단		

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		설명: 유도배수 미흡하여 감전위험	설명: 유도배수 조치함	
				
		설명: 전선 파손 위험	설명: 전선 파손 요인 제거	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		설명: 단부에 자재 방치	설명: 자재 이동조치 완료	
				
		설명: 터널내 투광등 파손	설명: 투광등 교체 완료	
				
		설명: 작업장 정리정돈 미흡	설명: 자재 정리정돈 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 방수형 콘센트 미사용</p>	<p>설명: 방수형 콘센트로 교체</p>	
				
		<p>설명: 물질안전보건자료 미설치</p>	<p>설명: 물질안전보건자료 포기</p>	
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 난간대 연장 설치 요망</p>	<p>설명: 난간대 연장 설치 완료</p>	
				
		<p>설명: 전선 거치 상태 미흡</p>	<p>설명: 전선 거치대 사용 완료</p>	
				
<p>설명: 작업전선 피복 손상</p>	<p>설명: 피복 절연 조치 완료</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	디지철3단지~두산길간 지하차도 건설공사			
		설명: 보행자 도우미 지정위치 이탈	설명: 보행자 도우미 지정위치 준수	
6	중량물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치공사			
		설명: 복공 상부 자재 방치	설명: 복공상부 자재 반출	
				
		설명: 시멘트 잔여물 방치	설명: 시멘트 잔여물 반출	
7	서초역~방배로간 도로개설공사			
		설명: 전구 미설치 조명등 감진위험	설명: 조명등 덮게 설치하여 보호	
				
		설명: 가스절단대차 인양로프 불량	설명: 가스절단대차 인양로프 교체	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	탄천물재생센터 3차(충인)처리시설			
		<p>설명: 안전휀스 설치 불량</p>	<p>설명: 안전휀스 재 설치</p>	
				
		<p>설명: 충돌방지 미설치</p>	<p>설명: 충돌방지 설치</p>	
10	서남물재생센터 3차(충인)처리시설			
		<p>설명: 추락방지시설 설치 불량</p>	<p>설명: 추락방지시설 설치</p>	
				
		<p>설명: 용접기 전격방지기 불량</p>	<p>설명: 전격방지기 교체</p>	
				
<p>설명: 리미트스위치 임의 조작</p>	<p>설명: 리미트스위치 복구</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
11	남산예장자락 재생 사업			
		<p>설명: 비계 낙하물 위험</p>	<p>설명: 낙하물 제거</p>	
				
		<p>설명: 추락 위험</p>	<p>설명: 안전난간대 설치</p>	