




정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[노들섬 특화공간 조성 토목공사]

- 점검일시 : 2018.11.09 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박수엽

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 업무상업시설 1층 및 건물내부에 시공된 오수, 집수정 맨홀은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 견고한 덮개를 설치하여 관리하고 근로자들이 인지할 수 있도록 개구부 임을 표시하여 관리하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호조치)</p>		2018.11.12	 
		<p>집수정 맨홀 덮개설치 및 고정 조치함. 추락주의 위험표시 부착</p>	