

봉천천복개 보수

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2019.01 ~ 2019.12		
사업내용	○ 봉천천복개구조물에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검 지적사항 보수		
사업비 (당해년도)	1,200,000천원	(국비)	(사비)1,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	김진호 2133-1650	김두석 2133-1666	이기승 2133-1668

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 660,000	(x-) 1,200,000	(x-) 540,000	(x-) 81
시설비	(x-) 660,000	(x-) 1,200,000	(x-) 540,000	(x-) 81

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역
시설비	○ 교면방수 및 재포장 1,064,000,000원 = 1,064,000천원

과목구분	2019년 예산내역		
	○ 신축이음 교체 및 후타재 보수 128,000,000원	=	128,000천원
	○ 받침도장 8,000,000원	=	8,000천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 봉천천복개구조물의 정밀안전진단 및 정밀안전점검 등에서 발견된 보수·보강 대상에 대하여 신속한 보수를 시행함으로써 시설물 내구성 향상 및 시민안전 확보

□ 사업근거

- 법령조항 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법11,12조
 - 2016년 봉천천복개구조물 정밀점검 시행
 - 2018년 봉천천복개구조물 자체정밀안전점검 시행

□ 사업내용

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업대상 : 봉천천복개구조물(관악구 봉천동1665-6호(원당초교) ~ 동작구 신대방동 459-5)
- 사업규모
 - 교면방수 및 재포장 75a, 신축이음교체 104m, 표면보수 80m², 받침도장 80개소 등
- 사업시행 : 남부도로사업소
- 총사업비 : 1,200백만원

□ 추진경위

- 2014.05. ~ 2015.02. : 봉천천복개구조물 정밀안전진단 용역
- 2015.06. ~ 2015.12. : 봉천천복개구조물 포장 및 보수공사
- 2016.05. ~ 2016.11. : 봉천천복개구조물 정밀점검 용역
- 2018.04. ~ 2018.09. : 봉천천복개구조물 자체정밀안전점검 용역

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,200,000	

공사설계	2019.01~2019.02		설계서 작성
공사시행	2019.03~2019.11		공사발주 및 시행
공사준공	2019.12	1,200,000	공사준공

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 해당없음
2017년도	○ 아스콘 방수 및 재포장, 신축이음장치 보수
2018년도	○ 교면방수 및 재포장, 신축이음장치 보수 등

□ 향후 기대효과

- 정밀안전진단 및 정밀안전점검 결과 노후된 시설물(약30년)의 적기 보수를 통한 공용수명 연장 및 공공의 안전성 확보
- 교면재포장 및 파손된 신축이음장치 보수를 통한 주행성 확보 및 시민편익 증진

5 최근 3년 결산 현황



(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 1,800,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,800,000	(x-) 1,725,067	(x-) 0	(x-) 74,933
2017	(x-) 960,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 960,000	(x-) 804,720	(x-) 0	(x-) 155,280

참 고 자 료

위치도 및 현황 사진

[위치도]



[현황사진]

