

# 2018년도 강북구 CCTV 구매설치 증공도서

작성일 : 2019년 02월

(주)두루스코

# 2018년도 강북구 CCTV 구매설치 -교통행정과-



작성일 : 2019년 2월

(주)두루스코

3-1. 교통행정과 CCTV 설치정보 (57개소)

NO.	설치주소	행정동	회전 카메라	어안 카메라	고정 카메라	Pole 높이	6비고
1	한천로124길 13	번1동	1				교체
2	덕릉로 187-14	번1동	1				교체
3	삼양로19길 138	삼각산동	1		1		교체 및 추가
4	삼양로49길 16	삼양동	1				교체
5	인수봉로 12	삼양동	1				교체
6	솔매로50가길 40	송중동	1				교체
7	삼양로22길 19	송천동	1		1		교체 및 추가
8	화계사1나길 24	수유1동	1		1		교체 및 추가
9	인수봉로 214	인수동	1		1		교체 및 추가
10	솔매로 140	미아동_C	1		1		교체 및 추가
11	솔매로52길 34	미아동_C	1				교체
12	도봉로46길 13	미아동_C	1				교체
13	덕릉로41길 15	번1동	1		1		교체 및 추가
14	오현로 201	번2동	1				교체
15	오현로 204	번3동	1		1		교체 및 추가
16	월계로37길 75	번3동	1				교체
17	월계로 221	번3동	1				교체
18	삼양로47길 19	삼양동	1		1		교체 및 추가
19	인수봉로6길 8	삼양동	1		1		교체 및 추가
20	솔샘로 197	삼양동	1		1		교체 및 추가
21	도봉로16길 11	송중동	1		1		교체 및 추가
22	오현로6길 6	송중동	1		1		교체 및 추가
23	도봉로16길 27	송중동	1				교체
24	삼양로24길 18	송천동	1		1		교체 및 추가
25	삼양로20나길 24	송천동	1		1		교체 및 추가

3-1. 교통행정과 CCTV 설치정보 (57개소)

NO.	설치주소	행정동	회전 카메라	어안 카메라	고정 카메라	Pole 높이	6비고
26	송인로 63	송천동	1		1		교체 및 추가
27	도봉로13길 22	송천동	1				교체
28	삼양로 116	송천동	1				교체
29	삼양로73가길 58	수유1동	1				교체
30	삼양로80나길 14	수유1동	1				교체
31	삼양로77가길 28	수유1동	1				교체
32	인수봉로41길 20	수유1동	1		1		교체 및 추가
33	인수봉로42길 15	수유1동	1		1		교체 및 추가
34	삼양로73가길 34	수유1동	1		1		교체 및 추가
35	인수봉로 276 부근	인수동	1				교체
36	인수봉로75길 26	인수동	1				교체
37	오현로35길 62	번2동	1				교체
38	한천로120길 2	번1동	1				교체
39	오패산로 187	송중동	1				교체
40	도봉로18가길 16	송중동	1				교체
41	도봉로18가길 16	송중동	1				교체
42	오현로9길 27	송중동	1				교체
43	오현로 31	송중동	1				교체
44	오패산로 130	송중동	1				교체
45	삼양로79길 11	수유1동	1				교체
46	한천로155길 32	수유2동	1				교체
47	삼각산로 161	수유2동	1				교체
48	삼각산로33길 10	수유2동	1				교체
48	삼각산로33길 10	수유2동	1				교체
50	인수봉로31길 3	수유1동	1				교체



### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	1. 한천로 124길 13	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	1. 한천로 124길 13	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>2. 덕릉로 187-14</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>2. 덕릉로 187-14</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>3. 삼양로19길 138</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>3. 삼양로19길 138</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		



### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>4, 삼양로49길 16</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>4, 삼양로49길 16</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>5. 인수봉로 12</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		


<p><b>사진명</b></p>	<p>5. 인수봉로 12</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		


### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	6. 솔매로50가길 40	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	6. 솔매로50가길 40	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	7. 삼양로22길 19
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	7. 삼양로22길 19
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>8. 화계사1나길 24</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		


<p><b>사진명</b></p>	<p>8. 화계사1나길 24</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		


### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>9. 인수봉로 214</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>9. 인수봉로 214</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	10. 솔매로 140
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	10. 솔매로 140
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	


### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	11. 솔매로52길 34	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	11. 솔매로52길 34	
<b>사진설명</b>		
설치 후		




### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>12. 도봉로46길 13</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>12. 도봉로46길 13</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	13. 덕릉로41길 15
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	13. 덕릉로41길 15
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>14. 오현로 201</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>14. 오현로 201</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	15. 오현로 204	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	15. 오현로 204	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	16. 월계로37길 75	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	16. 월계로37길 75	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>17. 월계로 221</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>17. 월계로 221</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		


### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	18. 삼양로47길 19	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	18. 삼양로47길 19	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	19. 인수봉로6길 8	
<b>사진설명</b>		
<b>설치 전</b>		

<b>사진명</b>	19. 인수봉로6길 8	
<b>사진설명</b>		
<b>설치 후</b>		



### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	20. 솔샘로 197	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	20. 솔샘로 197	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	21. 도봉로16길 11	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	21. 도봉로16길 11	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	22. 오현로6길 6	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	22. 오현로6길 6	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	23. 도봉로16길 27	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	23. 도봉로16길 27	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	24. 삼양로24길 18	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	24. 삼양로24길 18	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>25. 삼양로20나길 24</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>25. 삼양로20나길 24</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	26. 송인로 63	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	26. 송인로 63	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>27.도봉로13길 22</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>27. 도봉로13길 22</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		



### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>28. 삼양로 116</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>28. 삼양로 116</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	29. 삼양로73가길 58	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	29. 삼양로73가길 58	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>30. 삼양로80나길 14</p>	
<p><b>사진설명</b></p>	<p>설치 전</p>	

<p><b>사진명</b></p>	<p>30. 삼양로80나길 14</p>	
<p><b>사진설명</b></p>	<p>설치 후</p>	

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	31. 삼양로77가길 28	A photograph showing a street corner before the CCTV installation. A white utility truck is parked on the road, and a traffic light pole stands on the sidewalk. The background shows a building with a 'COFFEE' sign and a tree.
<b>사진설명</b>		
설치 전		


<b>사진명</b>	31. 삼양로77가길 28	A photograph showing the same street corner after the CCTV installation. The utility truck is still present, and the traffic light pole now has a new camera mounted on it. The background remains the same.
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	32. 인수봉로41길 20	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	32. 인수봉로41길 20	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	33. 인수봉로42길 15
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	33. 인수봉로42길 15
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	34. 삼양로73가길 34
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	34. 삼양로73가길 34
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	35. 인수봉로 276 부근
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	 A photograph of a narrow street in Gangbuk-gu, Korea. On the left, there is a grey brick building and a concrete wall. A utility pole with several signs, including a 'No Left Turn' sign, stands on the sidewalk. A white truck is parked on the street. In the background, a red brick building is visible under a blue sky with some clouds.

<b>사진명</b>	35. 인수봉로 276 부근
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	 A photograph of the same street as in the 'Before' image, but after the CCTV installation. The white truck is still present, but now there are orange traffic cones placed on the road in front of it. A yellow taxi and a silver car are also visible further down the street. The utility pole and buildings remain the same.



### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	36. 인수봉로75길 26	
<b>사진설명</b>		
<b>설치 전</b>		

<b>사진명</b>	36. 인수봉로75길 26	
<b>사진설명</b>		
<b>설치 후</b>		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>37. 오현로35길 62</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>37. 오현로35길 62</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	38. 한천로120길 2	
<b>사진설명</b>		
<b>설치 전</b>		

<b>사진명</b>	38. 한천로120길 2	
<b>사진설명</b>		
<b>설치 후</b>		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>39. 오패산로 187</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>39. 오패산로 187</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	40. 도봉로18가길 16	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	40. 도봉로18가길 16	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	41. 도봉로18가길 16	
<b>사진설명</b>		
설치 전		


<b>사진명</b>	41. 도봉로18가길 16	
<b>사진설명</b>		
설치 후		


### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>42. 오현로9길 27</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>42. 오현로9길 27</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	43. 오현로 31	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	43. 오현로 31	
<b>사진설명</b>		
설치 후		



### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	44. 오패산로 130	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	44. 오패산로 130	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>45. 삼양로79길 11</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		


<p><b>사진명</b></p>	<p>45. 삼양로79길 11</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>46. 한천로155길 32</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>46. 한천로155길 32</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	47. 삼각산로 161
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	47. 삼각산로 161
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>48. 삼각산로33길 10</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>48. 삼각산로33길 10</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	49. 삼각산로33길 10	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	49. 삼각산로33길 10	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>50. 인수봉로31길 3</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p><b>설치 전</b></p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>50. 인수봉로31길 3</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p><b>설치 후</b></p>		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>51. 인수봉로31길 3</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>51. 인수봉로31길 3</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		



### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>52. 덕릉로 43</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>52. 덕릉로 43</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	53. 삼양로107길 38
<b>사진설명</b>	
<b>설치 전</b>	

<b>사진명</b>	53. 삼양로107길 38
<b>사진설명</b>	
<b>설치 후</b>	

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	54. 삼양로41길 49	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	540. 삼양로41길 49	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<p><b>사진명</b></p>	<p>55. 도봉로29길 52</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 전</p>		

<p><b>사진명</b></p>	<p>55. 도봉로29길 52</p>	
<p><b>사진설명</b></p>		
<p>설치 후</p>		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	56. 삼양로159길 60-18	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	56. 삼양로159길 60-18	
<b>사진설명</b>		
설치 후		

### 3-5. 설치 사진

<b>사진명</b>	57. 삼양로149길 13	
<b>사진설명</b>		
설치 전		

<b>사진명</b>	57. 삼양로149길 13	
<b>사진설명</b>		
설치 후		